

Project 05012 Historisch Onderzoek

HO nr 4642

Gemeente Emmen

### Adres en ligging

Straat W Doorsnee Nz 115 X/Y 266630 535548  
Plaats Emmer Compasuum Oppervlakte m2

### Locatiecodering

Globisnr Bisnr HBBClusternr C0114002412

### Bijzonderheden

Asbest Klacht   
Vloeistofdichte vloer Calamiteit

Opmerking Tank:  
De ondergrondse tank (id 1) is gesaneerd voor eigen rekening maar niet verwijderd (cat. A).

### Gevelcheck

Datum Bebouwde kom   
Huidig gebruik Gebruik omgeving  
Verharding Huidig bedrijf  
Opmerking

### Bodemonderzoeken

Opmerking

### Geraadpleegde Dossiers

Vindplaats: Tankbestand Dossiernr: 8.501

### Conclusies HO

DUBI 631242 hbo-tank (ondergronds) Voor 1987   
stat\_rap Historisch onderzoek stat\_oord Niet verontreinigd (geen vervolg  
Vervolg voldoende onderzocht en/of gesaneerd en geen vervolgactie Initiatief ISV

**Conclusie HO** Uit het historisch onderzoek is gebleken dat, voor zover bekend, op de locatie als enige verdachte activiteit een ondergrondse tank aanwezig is geweest. Deze tank is gesaneerd en de Gemeente Emmen beschouwt deze sanering als voldoende uitgevoerd. Er hoeft in het kader van het bodemsaneringstraject geen vervolgactie op de locatie te worden uitgevoerd.

**Project 05012 Historisch Onderzoek**

**HO nr 4642**

**Gemeente Emmen**

---

De verontreinigingsstatus van de locatie is potentieel verontreinigd. Bij bouwactiviteiten of grondverzet moet rekening worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van bodemverontreiniging op de locatie.

**Afrondingsdatum** 31-5-2005

Project 05012 Historisch Onderzoek

HO nr 4642

Gemeente Emmen

---

**Deellocaties**

---

<b>Id</b>	1	<b>Omschrijving</b>	Ondergrondse HBO-tank 3.000 l				
<b>Bedrijfsnaam</b>	Hospers, J.			<b>Start</b>	<b>Eind</b>	<b>Onderzocht</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Ubi</b>	631242	hbo-tank (ondergronds)	<b>Stoffen</b>	benzeen,fluorantheen,n-decaan,n-octaan,naftaleen,tolueen,xyleen			