



## Rapport Bodemloket

GR003900006

SA, Eexterweg (Metalchem), GR-091-006

Datum: 01-05-2020



### Legenda

Locatie

Voortgang onderzoek

- Gegevens aanwezig, status onbekend
- Saneringsactiviteit
- Voldoende onderzocht/gesaneerd
- Onderzoek uitvoeren
- Historie bekend

Mijnsteengebieden

- Mijnsteengebieden Limburg  
Besluit Bodemkwaliteit

## Inhoud

### 1 Algemeen

- 1.1 Administratieve gegevens
- 1.2 Statusinformatie
- 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
- 1.4 Onderzoeksrapporten
- 1.5 Besluiten
- 1.6 Saneringsinformatie
- 1.7 Contactgegevens

### 2 Disclaimer

## 1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit <http://www.bodemloket.nl/>

### 1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: SA, Eexterweg (Metalchem), GR-091-006  
Identificatiecode volgens bevoegd gezag: GR003900006  
Locatiecode gemeentelijk BIS: NZ003900014  
Adres: Eexterweg 2 9679TJ Scheemda  
Gegevensbeheerder: Provincie Groningen  
Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

### 1.2 Statusinformatie

Vervolg: starten sanering.  
Omschrijving: Om de verontreiniging te verwijderen of te beheren moet worden gestart met de sanering.

### 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

| Omschrijving                                                       | Start    | Eind     |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| cliché-platenfabriek/<br>chemigrafisch bedrijf (222278)            | onbekend | onbekend |
| fotochemische produkten-<br>fabriek (2464)                         | onbekend | onbekend |
| metaalwarenindustrie (28)                                          | onbekend | onbekend |
| foto- en filmontwikkelcentrale<br>(74813)                          | onbekend | onbekend |
| loodgieters-, fitters- en<br>sanitairinstallatiebedrijf<br>(45331) | onbekend | onbekend |
| onverdachte activiteit (000000)                                    | onbekend | onbekend |
| burgerlijk- en<br>utiliteitsbouwbedrijf (452111)                   | onbekend | onbekend |
| dieseltank (bovengronds)<br>(631301)                               | onbekend | onbekend |
| transportbedrijf (6024)                                            | onbekend | onbekend |
| benzine-service-station (5050)                                     | 2001     | onbekend |
| chemische industrie (24)                                           | 1980     | onbekend |
| machine- en<br>apparatenindustrie (29)                             | 1962     | 1979     |

## 1.4 Onderzoeksrapporten

| Type                                | Auteur            | Nummer            | Datum      |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Meldingsformulier BUS saneringsplan | Antea Group       |                   | 2018-02-05 |
| Verkennd onderzoek NEN 5740         | Van Limborgh      | 1-11-555-2        | 1997-11-01 |
| Nul- of Eindsituatieonderzoek       | DHV               | L0373.01.001      | 1996-07-17 |
| Orienterend bodemonderzoek          | Oranjewoud        | 13382-61104       | 1996-02-26 |
| Historisch onderzoek                | Oranjewoud        | 13382-60962       | 1995-10-31 |
| fax                                 | Onbekend / Overig | LW/JZ50007.rap    | 1995-07-31 |
| Orienterend bodemonderzoek          | Tauw              | B3410226.H01/JTU  | 1995-02-21 |
| Orienterend bodemonderzoek          | Tauw              | B3389633.001./HKU | 1994-11-29 |
| Verkennd onderzoek NVN 5740         | DHV               | F-4309-01-001     | 1993-04-01 |
| Orienterend bodemonderzoek          | DHV               | F-4309-011-001    | 1993-03-31 |

## 1.5 Besluiten

| Type                            | Kenmerk     | Datum      |
|---------------------------------|-------------|------------|
| Niet in behandeling nemen       | 2019-025150 | 2019-03-28 |
| BUS-melding correct aangeleverd | 2018-010642 | 2018-02-08 |

## 1.6 Saneringsinformatie

| Bovengronds | Ondergronds | Start | Eind |
|-------------|-------------|-------|------|
|-------------|-------------|-------|------|

## 1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij



Email: [bodeminformatie@provinciegroningen.nl](mailto:bodeminformatie@provinciegroningen.nl)  
Telefoon: 050 3164766

## 2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder

meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.

De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.

Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen. Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze helpdesk: <http://www.bodemplus.nl/helpdesk>.