


Bodem- en historische informatie

SDA00 (Scheemda) | 1000



	Geselecteerd perceel		Kadaster
	25-meter contour		Onderzoek
	Bebouwing		Locaties
Az	Huisnummer		Tankgegevens
Az	Straatnamen		Boringen

Inhoudsopgave

Gegevens binnen het geselecteerde perceel	3
Locaties	3
SA, Haven Zuidzijde 7-9	3
OT, Eextahaven, Scheemda	5
SA_Nabij Haven Zuidzijde 7	7
SA, Eexterweg (Metalchem), GR-091-006	8
Tankgegevens	15
Gegevens binnen de 25-meter buffer rond het geselecteerde perceel	16
Locaties	16
SA, SA, Haven Zuidzijde 7	16
SA, Eexterweg 2a	18
SA_HBB_Eexterweg 2 SCHEEMDA	19
SA, Eextahaven, GR-091-009	21
Tankgegevens	25
Luchtfoto	26
Toelichting	27
Disclaimer	28
Bijlage	29

Gegevens binnen het geselecteerde perceel

Locaties

SA, Haven Zuidzijde 7-9

Locatiecode	NZ003900148
Bevoegd gezag WBB	Oldambt
Locatiecode bevoegd gezag	GR003900440
Straat	Haven Zuidzijde
Huisnummer	7
Huisletter	
Toevoeging	
Postcode	9679TD
Plaats	Scheemda
Gemeente	Oldambt (1895)
Land-/ Waterbodem	Landbodem
Bedrijfsactiviteit + kans op bodemverontreiniging	papier- en papierwarenindustrie, NSX 340.5
Beoordeling Wbb	Niet verontreinigd
Opgelegde beperkingen Wbb	
Welke vervolgactie is nodig of wordt geadviseerd?	voldoende onderzocht

Onderzoeken bij locatie

Naam	Verkenkend Onderzoek 1
Rapportnummer	062003/37/vko
Datum rapport	01-07-2003
Onderzoeksbureau	De Kroon
Aanleiding	Calamiteit
Conclusie	
Opmerkingen	Zintuiglijke waarnemingen: lichte tot sterke olie-op-water-reactie waargenomen. Grond: MO> s Grondwater: geen overschrijdingen Bijzonderheden: De ondergrondse tank is op 3-1-03 na reiniging uit de bodem verwijderd. Tijdens de graafwerkzaamheden is de tank ontdekt, wanneer deze dreigde te overstromen dordat grondwater de tank binnen stroomde. NB: exacte onderzoekslocatie is erg onduidelijk op tekening weer te geven. Fictief ingetekend. Conclusies/ aanbevelingen: De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding tot het instellen van een nader onderzoek. Geadviseerd wordt om de bodem tpv de verwijderde tank in de toekomst 'op te schonen' en de grond af te voeren naar een

erkende verwerker.

Boorbeschrijving bij bp: 1

Naam	Evaluatie Sanering 1
Rapportnummer	02372
Datum rapport	26-06-1997
Onderzoeksbureau	Geomet
Aanleiding	Voorgaand
Conclusie	
Opmerkingen	Betreft briefrapportage over eindcontrole sanering vd put voor opslag van afgewerkte olie. Doel sanering: herstellen multifunctionaliteit vd grond. Totaal is ca. 20m ³ ontgraven. De grond is opgeslagen in een container. Vanwege de hoge waterstand was het niet mogelijk controlemonsters te nemen, derhalve is het gw uit de put bemonsterd. Na analyse vh MM uit de container blijkt; de afgegraven grond heeft een sterke olieverontreiniging. Grondwater: toluen, MO> s Conclusie: Doelstelling is niet geheel bereikt. Aanvullende maatregelen zijn niet nodig. Aanbeveling: De partij verontreinigde grond zou aangeboden kunnen worden bij een stortplaats. Bijzonderheden: Filtertraject pb fictief.

Naam	Verkennd Onderzoek 2
Rapportnummer	NA-02372
Datum rapport	17-04-1997
Onderzoeksbureau	Geomet
Aanleiding	Transactie
Conclusie	
Opmerkingen	Zintuiglijke waarnemingen: oliefilm, lichte tot matige oliegeur, slakken, puin, piepschuim. Bovengrond: MO> s Ondergrond: geen overschrijdingen Tpv (vml-e) tanks: MO> i. Toluene> s Grondwater: Cr, xylenen, toluene> s. MO> i Aanvullend onderzoek: Tpv de put voor afgewerkte olie ivm sterke MO-verhoging. MO> s op 1,5 m vd put. Bijzonderheden: Adres op dossier is Haven Zuidzijde 1

Conclusies: Ca. 75 m3 grond (vast) zal licht tot matig verontreinigd zijn met MO. De put dient gesaneerd te worden teneinde verdere verspreiding te voorkomen, het betreft echter geen ernstig geval van verontreiniging. Ter plaatse van de bovengrondse tanks bestaat geen noodzaak tot saneren. De hypothese dat de bodem op het onverdachte deel vd locatie niet verontreinigd is moet de hypothese formeel worden verworpen. De lichte verontreinigingen vormen echter geen risico's voor de volksgezondheid en het milieu. Geen belemmering voor geplande verkoop.

Aanbevelingen: Evt. vrijkomende grond is niet onbeperkt geschikt voor hergebruik.

Boorbeschrijving bij bp: zie VO1

Gebruiken bij locatie

UBI-omschrijving	NSX	Onderzocht	Start activiteit	Eind activiteit	Vervallen
papier- en papierwarenindustrie	340,5	onbekend	1969	1974	onbekend
beton- en cementwarenindustrie	147	onbekend	1965	Onbekend	onbekend
slijp- en polijstmiddelenfabriek	0	onbekend	Onbekend	Onbekend	onbekend
gritfabriek	56	onbekend	Onbekend	Onbekend	onbekend
gritfabriek	56	onbekend	Onbekend	Onbekend	onbekend
graanmalerij	0	onbekend	1918	Onbekend	onbekend
grondwerken bedrijf	0	onbekend	1976	1997	onbekend
dieseltank (ondergronds)	237	onbekend	Onbekend	Onbekend	onbekend
brandstoftank (bovengronds)	99,7	onbekend	Onbekend	Onbekend	onbekend

Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB)

Binnen de gemeente Oldambt zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten bij locatie

Binnen de gemeente Oldambt zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigingscontouren bij locatie

Binnen de gemeente Oldambt zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringsscontouren bij locatie

Binnen de gemeente Oldambt zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Documenten

Binnen de gemeente Oldambt zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

OT, Eextahaven, Scheemda

Locatiecode	NZ189500210
Bevoegd gezag WBB	Oldambt

Locatiecode bevoegd gezag

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats

Gemeente

Oldambt (1895)

Land-/ Waterbodem

Landbodem

Bedrijfsactiviteit + kans op bodemverontreiniging

machinesfabriek voor de ijzer- en staalindustrie, NSX 262

Beoordeling Wbb

Pot. ernstig, niet urgent

Opgelegde beperkingen Wbb

Welke vervolgactie is nodig of wordt geadviseerd?

uitvoeren NO

Onderzoeken bij locatie

Naam

Aanvullend bodemonderzoek twee percelen

Rapportnummer

413975

Datum rapport

01-05-2017

Onderzoeksbureau

Antea Group

Aanleiding

Omgevingsvergunning

Conclusie

Zie opmerkingen.

Opmerkingen

Zintuiglijke waarnemingen: volledig puin, sterk asbesthoudend, matige oliewaterreactie, laagjes beton
Bovengrond: Co, Hg, Pb, Zn, minerale olie, PAK >AW
Ondergrond: minerale olie >T / Co, Hg, Pb, Zn, PAK >AW
Grondwater: Ba, minerale olie >S
Asbest: <I (27 mg/kg ds)

Er wordt een nader onderzoek naar de verontreiniging met minerale olie en asbest aanbevolen.

Gebruiken bij locatie

UBI-omschrijving	NSX	Onderzocht	Start activiteit	Eind activiteit	Vervallen
machinesfabriek voor de ijzer- en staalindustrie	262	onbekend	Onbekend	1979	Nee
metaalrecyclingsbedrijf	21	onbekend	1980	1992	Nee
betonwarenfabriek	147	onbekend	Onbekend	Heden	Nee

Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB)

Binnen de gemeente Oldambt zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten bij locatie

Binnen de gemeente Oldambt zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigingscontouren bij locatie

Binnen de gemeente Oldambt zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringsscontouren bij locatie

Binnen de gemeente Oldambt zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Documenten

Locatie	Document	Downloadlink
OT, Eextahaven, Scheemda, onderzoek Aanvullend bodemonderzoek twee percelen	Aanvullend rapport	Aanvullend rapport

SA_Nabij Haven Zuidzijde 7

Locatiecode	NZ003901163
Bevoegd gezag WBB	Oldambt
Locatiecode bevoegd gezag	GR003901165
Straat	Haven Zuidzijde
Huisnummer	-22
Huisletter	
Toevoeging	
Postcode	9679TD
Plaats	Scheemda
Gemeente	Oldambt (1895)
Land-/ Waterbodem	
Bedrijfsactiviteit + kans op bodemverontreiniging	graanmalerij, NSX 0
Beoordeling Wbb	
Opgelegde beperkingen Wbb	
Welke vervolgactie is nodig of wordt geadviseerd?	Uitvoeren historisch onderzoek

Onderzoeken bij locatie

Binnen de gemeente Oldambt zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Gebruiken bij locatie

Binnen de gemeente Oldambt zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB)

Bedrijfsnaam	Luth, K.
UBI-omschrijving	graanmalerij
UBI-klasse	1
Start activiteit	

Einde activiteit

Vermelding uit de bron

Vindplaats	Gemeente archief
Dossiernummer	1875-1954, 190
MD_LOC_ID	22832

Besluiten bij locatie

Binnen de gemeente Oldambt zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigingscontouren bij locatie

Binnen de gemeente Oldambt zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringsscontouren bij locatie

Binnen de gemeente Oldambt zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Documenten

Binnen de gemeente Oldambt zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

SA, Eexterweg (Metalchem), GR-091-006

Locatiecode	NZ003900014
Bevoegd gezag WBB	Provincie Groningen
Locatiecode bevoegd gezag	GR003900006
Straat	Eexterweg
Huisnummer	2
Huisletter	
Toevoeging	
Postcode	9679TJ
Plaats	Scheemda
Gemeente	Oldambt (1895)
Land-/ Waterbodem	Landbodem
Bedrijfsactiviteit + kans op bodemverontreiniging	cliché-platenfabriek/chemigrafisch bedrijf, NSX 470
Beoordeling Wbb	niet ernstig, licht tot matig verontreinigd
Opgelegde beperkingen Wbb	
Welke vervolgactie is nodig of wordt geadviseerd?	starten sanering

Onderzoeken bij locatie

Naam	BUS-melding Tijd. Uitplaats. 5 werkdagen
Rapportnummer	
Datum rapport	05-02-2018

Onderzoeksbureau	Antea Group
Aanleiding	
Conclusie	
Opmerkingen	
Naam	Verkennd onderzoek naar bodemverontreiniging op een terreindeel van de Eexterweg 2A te Scheemda
Rapportnummer	1-11-555-2
Datum rapport	01-11-1997
Onderzoeksbureau	Van Limborch
Aanleiding	Omgevingsvergunning
Conclusie	Zintuiglijke waarnemingen: puin Bovengrond: PAK >AW Ondergrond: <AW Grondwater: Cr >S
Opmerkingen	geen belemmering Zintuiglijke waarnemingen: puin Bovengrond: PAK >AW Ondergrond: <AW Grondwater: Cr >S geen belemmering
Naam	Verkennd Onderzoek 2
Rapportnummer	L0373.01.001
Datum rapport	17-07-1996
Onderzoeksbureau	DHV
Aanleiding	Nulsituatie
Conclusie	
Opmerkingen	Zintuiglijke waarnemingen: puin, sintels, slakken en metaalresten waargenomen in de bodem. tevens os een olie- en dieselgeur waargenomen. Bovengrond: Cd, Zn> s Ondergrond: MO> t Grondwater: EOX, BTEX, Cr, Cu, Zn> s. dieselolie> t Bijzonderheden: Definitieve versie van VO1, zelfde analyses en monsternamenpunten Beoordeling: MO tpv pb3 karteren. Boorbeschrijving bij boorpunt:
Naam	Rapport inzake het oriënterend bodemonderzoek aan de Eexterweg 2-10 te Scheemda
Rapportnummer	13382-61104
Datum rapport	26-02-1996

Onderzoeksbureau	Oranjewoud
Aanleiding	Vermoeden of melding verontreiniging
Conclusie	Zintuiglijke waarnemingen: geen bijzonderheden Bovengrond: Zn, Ag >I / PAK >T / Cu, Cd, Pb, Hg, cyanide, minerale olie >AW Ondergrond: <AW Grondwater: Borium >I / Cr, ethylbenzeen, xylenen >S
Opmerkingen	Een nader onderzoek wordt aanbevolen om de verontreiniging beter in kaart te brengen. Naar verwachting is circa 9m3 waterbodem verontreinigd. Tevens moet onderzocht worden in hoeverre het gehalte borium in het grondwater ter plaatse normaal is.
Opmerkingen	Zintuiglijke waarnemingen: geen bijzonderheden Bovengrond: Zn, Ag >I / PAK >T / Cu, Cd, Pb, Hg, cyanide, minerale olie >AW Ondergrond: <AW Grondwater: Borium >I / Cr, ethylbenzeen, xylenen >S
Opmerkingen	Een nader onderzoek wordt aanbevolen om de verontreiniging beter in kaart te brengen. Naar verwachting is circa 9m3 waterbodem verontreinigd. Tevens moet onderzocht worden in hoeverre het gehalte borium in het grondwater ter plaatse normaal is.
Naam	Historisch onderzoek
Rapportnummer	13382-60962
Datum rapport	31-10-1995
Onderzoeksbureau	Oranjewoud
Aanleiding	
Conclusie	
Opmerkingen	
Naam	Fax rapport
Rapportnummer	LW/JZ50007.rap
Datum rapport	31-07-1995
Onderzoeksbureau	Onbekend / Overig
Aanleiding	
Conclusie	
Opmerkingen	
Naam	Orienterend Onderzoek 3
Rapportnummer	B3410226.H01/JTU
Datum rapport	21-02-1995
Onderzoeksbureau	Tauw
Aanleiding	Voorgaand
Conclusie	
Opmerkingen	Slechts 1 brief, wel analyseresultaten en monsterpunten gegeven.
	In slootje ten westen van perceel 455 Zn>t. Hg> s.
	Analyses en monsterpunten niet ingevoerd, zie hiervoor recenter onderzoek van

hetzelfde gebied onder OO1.

Naam	Orienterend Onderzoek 2
Rapportnummer	B3389633.001./HKU
Datum rapport	29-11-1994
Onderzoeksbureau	Tauw
Aanleiding	Nulsituatie
Conclusie	
Opmerkingen	Betreft rapport over bemonstering waterbodemslootje achter Eexterweg. (P.nr. 458) Zintuiglijke waarnemingen: niet genoemd Grond: MO, Pb, Ni, PAK-10> s Cu, Hg, Cd> t Zn> i Grondwater: niet bemonsterd Bijzonderheden: Later onderzoek van dezelfde lokatie ingevoerd onder VO1 van deze lokatie. Geen lokatie van monstername bekend, dus de analyseresultaten zijn niet ingevoerd, zie verder ook OO1. Beoordeling: nader onderzoek wordt aanbevolen. Stel ligging lozingspijp vast om bron van verontreiniging te vinden. Boorbeschrijving bij boorpunt:

Naam	Verkennd Onderzoek 1
Rapportnummer	F-4309-01-001
Datum rapport	01-04-1993
Onderzoeksbureau	DHV
Aanleiding	Nulsituatie
Conclusie	
Opmerkingen	Zintuiglijke waarnemingen: puin, sintels, slakken, metaalresten en diesel- en oliegeur Grond: sterk verontreinigd met diesel, matig met min.olie, licht met PAK (3); licht met min.olie, cadmium, zink (4); Grondwater: 2 en 3 matige (diesel) tot lichte (BTEX), koper (4) en xylenen (2) licht Bijzonderheden: dit gebied wordt gezien als oorzaak verdere verontreiniging in de omgeving Beoordeling: nader onderzoek aanbevolen om exacte verontreiniging te bepalen Boorbeschrijving bij boorpunt: 1

Naam	Orienterend bodemonderzoek
Rapportnummer	F-4309-011-001
Datum rapport	31-03-1993

Onderzoeksbureau DHV

Aanleiding

Conclusie

Opmerkingen

Gebruiken bij locatie

UBI-omschrijving	NSX	Onderzocht	Start activiteit	Eind activiteit	Vervallen
machine- en apparatenindustrie	266	onbekend	1962	1979	onbekend
fotochemische producten-fabriek	200	onbekend	Onbekend	Onbekend	Nee
benzine-service-station	420	onbekend	2001	Onbekend	onbekend
transportbedrijf	137	onbekend	Onbekend	Onbekend	onbekend
loodgieters-, fitters- en sanitairinstallatiebedrijf	0	onbekend	Onbekend	Onbekend	onbekend
foto- en filmontwikkelcentrale	122	onbekend	Onbekend	Onbekend	Nee
cliché-platenfabriek/chemigrafisch bedrijf	470	onbekend	Onbekend	Onbekend	Nee
burgerlijk- en utiliteitsbouwbedrijf	11	onbekend	Onbekend	Onbekend	onbekend
dieseltank (bovengronds)	99,6	onbekend	Onbekend	Onbekend	onbekend
chemische industrie	432	onbekend	1980	Onbekend	onbekend
metaalwarenindustrie	222	onbekend	Onbekend	Onbekend	Nee

Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB)

Bedrijfsnaam	Nordsped Holland
UBI-omschrijving	transportbedrijf
UBI-klasse	5
Start activiteit	
Einde activiteit	
Vermelding uit de bron	
Vindplaats	Gemeente archief
Dossiernummer	573
MD_LOC_ID	16
Bedrijfsnaam	Nordsped Holland
UBI-omschrijving	dieseltank (bovengronds)
UBI-klasse	4
Start activiteit	
Einde activiteit	
Vermelding uit de bron	
Vindplaats	Gemeente archief
Dossiernummer	573
MD_LOC_ID	16

Bedrijfsnaam	Bouwservice Dammer
UBI-omschrijving	burgerlijk- en utiliteitsbouwbedrijf
UBI-klasse	3
Start activiteit	
Einde activiteit	
Vermelding uit de bron	
Vindplaats	Gemeente archief
Dossiernummer	872
MD_LOC_ID	16

Bedrijfsnaam	Red & Blue K.T.B. Service
UBI-omschrijving	loodgieters-, fitters- en sanitairinstallatiebedrijf
UBI-klasse	1
Start activiteit	
Einde activiteit	
Vermelding uit de bron	
Vindplaats	
Dossiernummer	
MD_LOC_ID	16

Besluiten bij locatie

Type besluit of Beschikking	Datum besluit
BUS-melding correct aangeleverd	20180208
Niet in behandeling nemen	20190328

Verontreinigingscontouren bij locatie

Naam	Type verontreinigingscontour	Overschreden grenswaarde
Grondwater, >I	Grondwater	I
Grond, >I	Grond	I

Saneringsscontouren bij locatie

Binnen de gemeente Oldambt zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Documenten

Locatie	Document	Downloadlink
SA, Eexterweg (Metalchem), GR-091-006. besluit 2018-010642		besluit_op_BUS-melding_GR003900006.pdf
SA, Eexterweg (Metalchem), GR-091-006. besluit 2019-025150		ontv_intrekking_BUS003900006.docx
SA, Eexterweg (Metalchem), GR-091-006, onderzoek BUS-melding Tijd. Uitplaats. 5		BUS_TU_-_419089-06_-_Eexterweg_4_en_6_te_ScheemdaREV01.pdf

werkdagen

SA, Eexterweg (Metalchem), GR-091-006, onderzoek BUS-melding Tijd. Uitplaats. 5 werkdagen		Rapport - VO - 419089-06 - 41321877 - Eexterweg_4_en_6_te_Scheemda.pdf
SA, Eexterweg (Metalchem), GR-091-006, onderzoek Historisch onderzoek	HO Oranjewoud Metalchem Scheemda oktober 1995	HO Oranjewoud Metalchem Scheemda oktober 1995
SA, Eexterweg (Metalchem), GR-091-006, onderzoek Historisch onderzoek		Faxbericht_met_HO_Metalchem_03-10-1995.pdf
SA, Eexterweg (Metalchem), GR-091-006, onderzoek Historisch onderzoek		Bijlage_Faxbericht_met_HO_Metalchem_03-10-1995.pdf
SA, Eexterweg (Metalchem), GR-091-006, onderzoek Oriënterend bodemonderzoek	DHV Bodemonderzoek Metalchem maart 1993	DHV Bodemonderzoek Metalchem maart 1993
SA, Eexterweg (Metalchem), GR-091-006, onderzoek Oriënterend bodemonderzoek	DHV situatietekening OO Metalchem maart 1993	DHV situatietekening OO Metalchem maart 1993
SA, Eexterweg (Metalchem), GR-091-006, onderzoek Oriënterend bodemonderzoek	DHV tekening OO Metalchem maart 1993	DHV tekening OO Metalchem maart 1993
SA, Eexterweg (Metalchem), GR-091-006, onderzoek Oriënterend bodemonderzoek	Tekening concept OO Eexterweg 2-10 januari 1993	Tekening concept OO Eexterweg 2-10 januari 1993
SA, Eexterweg (Metalchem), GR-091-006, onderzoek Oriënterend Onderzoek 2		Monsternamen_en_analyseresultaten_sl_oetje_Eexterweg_29-11-1994_B3389693.001_kleur.pdf
SA, Eexterweg (Metalchem), GR-091-006, onderzoek Oriënterend Onderzoek 3		Monsternamen_en_analyseresultaten_sl_oetje_Eexterweg_21-02-1995_B3410226.H01.pdf
SA, Eexterweg (Metalchem), GR-091-006, onderzoek Rapport inzake het oriënterend bodemonderzoek aan de Eexterweg 2-10 te Scheemda	Concept OO Eexterweg 2-10 januari 1996 Oranjewoud	Concept OO Eexterweg 2-10 januari 1996 Oranjewoud
SA, Eexterweg (Metalchem), GR-091-006, onderzoek Rapport inzake het oriënterend bodemonderzoek aan de Eexterweg 2-10 te Scheemda	oriënterend onderzoek	oriënterend onderzoek
SA, Eexterweg (Metalchem), GR-091-006, onderzoek Rapport inzake het oriënterend bodemonderzoek aan de Eexterweg 2-10 te Scheemda		Tekening_bij_Rapport_OO_Eexterweg_2-10_te_Scheemda_GR-091-06_datum_26-02-1996_Oranjewoud_13382-61104.pdf
SA, Eexterweg (Metalchem), GR-091-006, onderzoek Verkennend onderzoek naar bodemverontreiniging op een terreindeel van de Eexterweg 2A te Scheemda	Verkennd onderzoek	Verkennd onderzoek

Tankgegevens

Binnen de gemeente Oldambt zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Gegevens binnen de 25-meter buffer rond het geselecteerde perceel

Locaties

SA, SA, Haven Zuidzijde 7

Locatiecode	NZ003900936
Bevoegd gezag WBB	Oldambt
Locatiecode bevoegd gezag	GR003900153
Straat	Haven Zuidzijde
Huisnummer	7
Huisletter	
Toevoeging	
Postcode	9679TD
Plaats	Scheemda
Gemeente	Oldambt (1895)
Land-/ Waterbodem	Landbodem
Bedrijfsactiviteit + kans op bodemverontreiniging	papier- en papierwarenindustrie, NSX 340.5
Beoordeling Wbb	Pot. ernstig en urgent
Opgelegde beperkingen Wbb	
Welke vervolgactie is nodig of wordt geadviseerd?	Uitvoeren historisch onderzoek

Onderzoeken bij locatie

Binnen de gemeente Oldambt zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Gebruiken bij locatie

UBI-omschrijving	NSX	Onderzocht	Start activiteit	Eind activiteit	Vervallen
papier- en papierwarenindustrie	340,5	onbekend	1969	1974	onbekend
slijp- en polijstmiddelenfabriek	0	onbekend	Onbekend	Onbekend	onbekend
gritfabriek	56	onbekend	Onbekend	Onbekend	onbekend
brandstoftank (bovengronds)	99,7	onbekend	Onbekend	Onbekend	onbekend

Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB)

Bedrijfsnaam	PUINCENTRALE B.V.
UBI-omschrijving	brandstoftank (bovengronds)
UBI-klasse	4
Start activiteit	
Einde activiteit	
Vermelding uit de bron	

Vindplaats	Provinciaal archief
Dossiernummer	1990-1998 V28 Puincentrale
MD_LOC_ID	14234
Bedrijfsnaam	NV PAPIERBEWERKING ADELAAR
UBI-omschrijving	papier- en papierwarenindustrie
UBI-klasse	7
Start activiteit	
Einde activiteit	
Vermelding uit de bron	
Vindplaats	
Dossiernummer	
MD_LOC_ID	14234
Bedrijfsnaam	PUINCENTRALE B.V.
UBI-omschrijving	gritfabriek
UBI-klasse	4
Start activiteit	
Einde activiteit	
Vermelding uit de bron	
Vindplaats	Gemeente archief
Dossiernummer	614
MD_LOC_ID	14234
Bedrijfsnaam	PUINCENTRALE B.V.
UBI-omschrijving	gritfabriek
UBI-klasse	4
Start activiteit	
Einde activiteit	
Vermelding uit de bron	
Vindplaats	Provinciaal archief
Dossiernummer	1990-1998 V28 Puincentrale
MD_LOC_ID	14234
Bedrijfsnaam	PUINCENTRALE B.V.
UBI-omschrijving	slijp- en polijstmiddelenfabriek
UBI-klasse	1
Start activiteit	
Einde activiteit	
Vermelding uit de bron	
Vindplaats	Gemeente archief
Dossiernummer	617

MD_LOC_ID

14234

Besluiten bij locatie

Binnen de gemeente Oldambt zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigingscontouren bij locatie

Binnen de gemeente Oldambt zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringsscontouren bij locatie

Binnen de gemeente Oldambt zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Documenten

Binnen de gemeente Oldambt zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

SA, Eexterweg 2a

Locatiecode	NZ003900016
Bevoegd gezag WBB	Oldambt
Locatiecode bevoegd gezag	GR003900142
Straat	Eexterweg
Huisnummer	2
Huisletter	A
Toevoeging	
Postcode	9679TJ
Plaats	Scheemda
Gemeente	Oldambt (1895)
Land-/ Waterbodem	Landbodem
Bedrijfsactiviteit + kans op bodemverontreiniging	metaalconstructiebedrijf, NSX 222
Beoordeling Wbb	Pot. ernstig, niet urgent
Opgelegde beperkingen Wbb	
Welke vervolgactie is nodig of wordt geadviseerd?	Uitvoeren historisch onderzoek

Onderzoeken bij locatie

Naam	Verkenkend Onderzoek 1
Rapportnummer	1-11-555-2
Datum rapport	30-11-1997
Onderzoeksbureau	Van Limborgh
Aanleiding	Bouwvergunning
Conclusie	
Opmerkingen	Zintuiglijke waarnemingen: Puin aangetroffen bij bp1 en 3.

Bovengrond: PAK-tot> s

Ondergrond: geen verontreinigingen

Grondwater: Cr> s

Bijzonderheden: nvt

Beoordeling: Nader onderzoek niet noodzakelijk. Geen gevaar voor de volksgezondheid en/of het milieu, nu niet en in de toekomst niet. Geen bezwaar tegen geplande nieuwbouw. Puinverharding op terrein hergebruiken.

Boorbeschrijving bij boorpunt: 4

Gebruiken bij locatie

UBI-omschrijving	NSX	Onderzocht	Start activiteit	Eind activiteit	Vervallen
metaalconstructiebedrijf	222	onbekend	1962	1979	onbekend
autoverhuurbedrijf	9	onbekend	Onbekend	Onbekend	onbekend
lasinrichting	5	onbekend	1979	1980	onbekend
caravanreparatiebedrijf	111	onbekend	Onbekend	Onbekend	onbekend

Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB)

Binnen de gemeente Oldambt zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten bij locatie

Binnen de gemeente Oldambt zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigingscontouren bij locatie

Binnen de gemeente Oldambt zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringsscontouren bij locatie

Binnen de gemeente Oldambt zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Documenten

Locatie	Document	Downloadlink
SA, Eexterweg 2a, onderzoek Verkennend Onderzoek 1	Rapport 1997	Rapport 1997

SA_HBB_Eexterweg 2 SCHEEMDA

Locatiecode	NZ003900908
Bevoegd gezag WBB	Oldambt
Locatiecode bevoegd gezag	GR003901229
Straat	Eexterweg

Huisnummer	2
Huisletter	
Toevoeging	
Postcode	9679TJ
Plaats	Scheemda
Gemeente	Oldambt (1895)
Land-/ Waterbodern	
Bedrijfsactiviteit + kans op bodemverontreiniging	metaalconstructiebedrijf, NSX 222
Beoordeling Wbb	
Opgelegde beperkingen Wbb	
Welke vervolgactie is nodig of wordt geadviseerd?	Uitvoeren historisch onderzoek

Onderzoeken bij locatie

Binnen de gemeente Oldambt zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Gebruiken bij locatie

Binnen de gemeente Oldambt zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB)

Bedrijfsnaam	Camperverhuur Ger de Roos
UBI-omschrijving	autoverhuurbedrijf
UBI-klasse	2
Start activiteit	
Einde activiteit	
Vermelding uit de bron	
Vindplaats	Gemeente archief
Dossiernummer	572
MD_LOC_ID	23474
Bedrijfsnaam	DRENTHE
UBI-omschrijving	lasinrichting
UBI-klasse	2
Start activiteit	
Einde activiteit	
Vermelding uit de bron	
Vindplaats	
Dossiernummer	
MD_LOC_ID	23474
Bedrijfsnaam	Camperverhuur Ger de Roos
UBI-omschrijving	caravanreparatiebedrijf

UBI-klasse	5
Start activiteit	
Einde activiteit	
Vermelding uit de bron	
Vindplaats	Gemeente archief
Dossiernummer	572
MD_LOC_ID	23474
Bedrijfsnaam	MACHINEFABRIEK B. HOFSTEENGE
UBI-omschrijving	metaalconstructiebedrijf
UBI-klasse	6
Start activiteit	
Einde activiteit	
Vermelding uit de bron	
Vindplaats	Gemeente archief
Dossiernummer	571
MD_LOC_ID	23474

Besluiten bij locatie

Binnen de gemeente Oldambt zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigingscontouren bij locatie

Binnen de gemeente Oldambt zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringsscontouren bij locatie

Binnen de gemeente Oldambt zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Documenten

Binnen de gemeente Oldambt zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

SA, Eextahaven, GR-091-009

Locatiecode	NZ003900013
Bevoegd gezag WBB	Provincie Groningen
Locatiecode bevoegd gezag	GR003900009
Straat	Winschoterdiep
Huisnummer	
Huisletter	
Toevoeging	
Postcode	
Plaats	Scheemda

Gemeente	Oldambt (1895)
Land-/ Waterbodem	Landbodem
Bedrijfsactiviteit + kans op bodemverontreiniging	chemische industrie, NSX 432
Beoordeling Wbb	Ernstig, urgentie niet bepaald
Opgelegde beperkingen Wbb	
Welke vervolgactie is nodig of wordt geadviseerd?	voldoende onderzocht

Onderzoeken bij locatie

Naam	Overig 1
Rapportnummer	FS
Datum rapport	
Onderzoeksbureau	Onbekend / Overig
Aanleiding	
Conclusie	
Opmerkingen	

Naam	Evaluatie Sanering 1
Rapportnummer	22.1789.0
Datum rapport	09-03-1995
Onderzoeksbureau	IWACO
Aanleiding	Voorgaand
Conclusie	
Opmerkingen	De totale hoeveelheid de te baggeren verontreinigd slib werd geraamd op 14000m3 (Klasse IV). Het zwaarst verontreinigde deel vd waterbodem, ca. 800m3, bevatte plaatselijk kwik boven de WCA grens. Werkwijze: - baggeren - transport naar bakken - toevoegen vlokmiddel in de transportleiding - bezinking in bakken - afpompen overtollig water na controle - vervoer via tankauto's naar stortplaats Na analyse bleek het aangemerkte sterk verontreinigde deel zich toch onder de WCA-grens te bevinden. De partij is daarna met vloeistofdichte trailers naar de stortplaats Warvenweg te Delfzijl vervoerd. Ivm met het bezinkgedrag vh slib is er ipv 10 weken, 24 weken over de sanering gedaan. Er is afgezien van eindbemonstering doordat de grenzen duidelijk omschreven waren. Veiligheid: Wat betreft de veiligheid had IWACO BV een adviserende en controlerende taak. Nazorg: Het is gewenst om na ca. 5-10 jaar te kijken of slib is afgezet in vak II (tpv Haven NZ 6) en de kwaliteit ervan vast te stellen. Alle uitgangspunten zijn gehaald.

Naam	Aanvullend rapport
Rapportnummer	22.1789.0
Datum rapport	28-02-1994

Onderzoeksbureau	Iwaco
Aanleiding	
Conclusie	
Opmerkingen	
Naam	Sanerings Onderzoek 1
Rapportnummer	22.1270.0
Datum rapport	31-12-1992
Onderzoeksbureau	IWACO
Aanleiding	Voorgaand
Conclusie	
Opmerkingen	Bij het saneren vd waterbodem vd Eextahaven is verwijdering en storten van verontreinigd slib en ondergrond, gezien het ontbreken van geschikte reinigingstechnieken, de enige mogelijkheid. Afvoer van WCA-deel naar DOP-NOAP. Overige deel en kwikhoudend slib naar onderwaterslag in Delfzijl. Ondrhoudbaggerdeel het beste naar Driebondsweg in de gemeente Groningen. Na de slibsanering is het verspreidingsrisico van cerontreinigingen in de ondergrond te verwaarlozen.
Naam	Sanerings onderzoek
Rapportnummer	22.1274.0
Datum rapport	31-12-1992
Onderzoeksbureau	Iwaco
Aanleiding	
Conclusie	
Opmerkingen	
Naam	Nader Onderzoek 1
Rapportnummer	22.1274.0
Datum rapport	30-11-1992
Onderzoeksbureau	IWACO
Aanleiding	Voorgaand
Conclusie	
Opmerkingen	Zintuiglijke waarnemingen: sliblaagdikte varieert van 10 tot 80 cm Slib: Hg, molybdeen, MO> C Cd, Cu> B Zn, PAK, EOX> A Ondergrond: Hg> C Cu> B Hg, Zn, PAK> A Grondwater: geen verontreinigingen Bijzonderheden: Slechts dat deel vd analyses en monsterpunten ingevoerd die niet door de sanering beslagen worden. Beoordeling: ca. 14000m3 slib verontreinigd> C. Saneringsonderzoek noodzakelijk in het westelijke deel vd haven (dus niet het Winschoterdiepgedeelte).

Boorbeschrijving bij boorpunt: nvt

Naam Saneringsplan
 Rapportnummer Bestek 25-1992
 Datum rapport 30-06-1992
 Onderzoeksbureau Provincie Groningen
 Aanleiding
 Conclusie
 Opmerkingen

Naam Indicatief onderzoek
 Rapportnummer 72/7030-05
 Datum rapport 31-07-1985
 Onderzoeksbureau Grontmij Milieu
 Aanleiding
 Conclusie
 Opmerkingen

Gebruiken bij locatie

UBI-omschrijving	NSX	Onderzocht	Start activiteit	Eind activiteit	Vervallen
wegvervoer	137	onbekend	Onbekend	Onbekend	onbekend
chemische industrie	432	onbekend	Onbekend	Onbekend	Nee

Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB)

Binnen de gemeente Oldambt zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten bij locatie

Binnen de gemeente Oldambt zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Verontreinigingscontouren bij locatie

Naam	Type verontreinigingscontour	Overschreden grenswaarde
Waterbodem, >I	Waterbodem	I

Saneringsscontouren bij locatie

Naam	Type saneringsscontour	Startdatum	Einddatum
Waterbodem, <=S 24-06-2003	Waterbodem		24-06-2003

Documenten

Binnen de gemeente Oldambt zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Tankgegevens

Binnen de gemeente Oldambt zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Luchtfoto



Luchtfoto (PDOK)



Geselecteerd perceel



25-meter contour

Toelichting

Deze rapportage is automatisch tot stand gekomen. De informatie is afkomstig uit het bodeminformatiesysteem van de gemeente Oldambt.

Alle in deze rapportage geraadpleegde informatiebronnen zijn in juli 2009 samengevoegd in één centrale database en worden daar ook in onderhouden. Hierbij is geen inhoudelijke herbeoordeling van de samengevoegde informatie op de locaties uitgevoerd. Mocht u naar aanleiding van dit rapport nog stuiten op onduidelijkheden, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Oldambt, afdeling Cluster Ruimtelijke zaken, dhr. P. de Jonge via 0597 - 482000. Als het noodzakelijk is om een herbeoordeling uit te voeren van de locatie en eventueel omliggende locaties, dan zullen wij het dossier met eventuele aanvullende informatie opnieuw beoordelen en u voorzien van een nieuwe rapportage.

Disclaimer

De door ons in deze rapportage beschikbaar gestelde informatie dient u te interpreteren als een inschatting van de verontreinigings situatie op een bepaald moment. Omdat het veelal historische informatie betreft kunnen wij nooit 100% zekerheid geven wat de huidige kwaliteit is van grond en grondwater. De gemeente Oldambt is niet aansprakelijk voor enige schade dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade als blijkt dat in de praktijk de verontreinigings situatie anders is dan in dit rapport is vermeld. Wij attenderen u op het feit dat u als makelaar, eigenaar, toekomstig eigenaar of als derde, bij aan- of verkoop van onroerend goed een vergaande onderzoeksplicht heeft als het gaat om het vaststellen van de kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid van ondergrondse brandstoftanks. Wij adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen voor bodemonderzoek dan wel een onderzoek naar de aanwezigheid van een tank. De informatie uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een omgevingsvergunning bouw of andere gemeentelijke producten. Bij een bouw aanvraag dient elke situatie opnieuw afzonderlijk te worden beoordeeld. Het is niet uitgesloten dat de gemeente dan opnieuw bodemonderzoek eist omdat de bestaande informatie verouderd is of omdat een onjuiste onderzoeksstrategie is toegepast. Wij gaan ervan uit u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen en/of inlichtingen kunt u zich wenden tot de gemeente Oldambt.

Bijlage

1. Wet bodembescherming

De Wet bodembescherming (Wbb) schrijft voor, dat melding gedaan moet worden aan het bevoegde gezag als men een bodemverontreiniging groter dan 25m³ of een grondwaterverontreiniging groter dan 100m³ vermoed. Op zo'n melding neemt het bevoegd gezag een 'besluit' (voorlopige beoordeling van mate van ernst van eventueel uitvoeren van vervolg onderzoek) of een Wbb-beschikking (ernst en urgentie tot 2006 en daarna ernst en spoedeisendheid). Ook als een sanering is uitgevoerd neemt het bevoegd gezag over het evaluatierapport een Wbb-beschikking of 'besluit'.

Gemeenten en de Wet bodembescherming

In de meeste gevallen worden ter voorbereiding van de uitvoering van infrastructurele werkzaamheden, woningbouw, milieuvergunningen en grondverplaatsing bodemonderzoeken uitgevoerd. Bij veel van deze onderzoeken is geen bodemverontreiniging geconstateerd en bij sommige in beperkte mate waarbij het niet noodzakelijk was een melding zoals bedoeld in de Wet bodembescherming door te geven aan het bevoegde gezag Wbb. Hoewel de gemeenten formeel de uitgevoerde onderzoeken zullen hebben getoetst aan de Wet bodembescherming is het toetsingsresultaat in veel gevallen niet vastgelegd in het bodeminformatiesysteem. Wel is bij elk rapport een conclusie of opmerking opgenomen met een samenvatting van het rapport.

Bevoegd Gezag Wet bodembescherming.

De (Gedeputeerde Staten van de) provincie Groningen is bevoegd gezag in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) welke op 1 januari 1995 in werking is getreden.

De besluiten en beschikkingen die zijn opgenomen in deze rapportage zijn afgegeven door de (Gedeputeerde Staten van de) provincie Groningen.

Alleen beschikkingen over grondverontreiniging, voor zover de interventiewaarde zijn overschreden, zijn geregistreerd bij het Kadaster.

Het Kadaster en de Wet bodembescherming

Sinds 1995 worden ernstige gevallen van grondverontreinigingen ook geregistreerd bij het Kadaster.

Grondwaterverontreiniging en waterbodembodemverontreinigingen hoeven niet geregistreerd te worden bij het Kadaster. De registraties in het kader van de Wet bodembescherming kunt u opvragen bij het Kadaster.

NB: Als er onderzoeken en saneringen zijn uitgevoerd voor 1995 dan zijn hier geen beschikkingen op afgegeven en heeft ook geen registratie plaats gevonden bij het Kadaster.

Bedrijven en de Wet bodembescherming

Bedrijven zijn verplicht om bodemonderzoek te laten uitvoeren voor het verkrijgen van een milieuvergunning. Nieuw ontstane bodemverontreiniging (als gevolg van calamiteiten) dient direct gemeld te worden bij het bevoegd gezag. De vervuiler zorgt onverwijld voor de volledige verwijdering van de vervuiling.

De gemeentelijke archieven zijn in 90'er jaren onderzocht op afgegeven milieu- en hinderwetvergunningen sinds begin 1800 betreffende bodembedreigende activiteiten. Ook zijn de Kamer van Koophandel inschrijvingen opgenomen tot 1994. In 2004 zijn dempingen, stortplaatsen en erfverhardingen toegevoegd.

De informatie over deze mogelijke bodembedreigende (bedrijfs)activiteiten kunnen gebruikt worden voor het uitvoeren van gericht historisch en/of bodemonderzoek op een locatie. Bij ongeveer 2,5% van alle geïndiceerde locaties met mogelijke belastende (bedrijfs)activiteiten zal naar verwachting een verontreiniging zijn achter gebleven. Hoe hoger de NSX-score van de (bedrijfs)activiteit des te groter is de kans op aanwezige verontreiniging. Bij een NSX-score lager dan 100 is de kans op verontreiniging zeer gering. In ieder geval is dan in het kader van de saneringsregeling Wbb geen bodemonderzoek verplicht. Bij een NSX-score van 100-300 worden locaties aangeduid als 'Potentieel ernstig'. Locaties met een NSX-score van >300 worden aangeduid als 'Potentieel spoedeisend'.

Burgers en de Wet bodembescherming

Als burger kunt u op meerdere manieren te maken krijgen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Veel voorkomende situaties zijn:

- Aan- of verkoop van een woning. De verkoper heeft een informatieplicht, de koper een onderzoeksplicht naar informatie die van invloed is op het nemen van het besluit tot (ver)koop. Bij aan- en verkoop van een perceel is het van belang om de

kwaliteit van de bodem te kennen. Als koper wilt u niet voor ongewenste verrassingen komen te staan en is het van belang te weten of de locatie geschikt is voor uw plannen.

- Aanvraag bouwvergunning. Indien u een bouwwerk wilt realiseren op uw perceel, dan wordt bij de behandeling van de bouwaanvraag bij de gemeente gecontroleerd of er bodemonderzoek noodzakelijk is.

Als bodemverontreiniging de bouwplannen of aan- of verkoop belemmert of als er onaanvaardbare risico's zijn voor mens of milieu moet de bodemverontreiniging aangepakt worden.

2. Welke gegevensbronnen zijn geraadpleegd voor deze rapportage?

De gegevensbronnen zijn:

1. Registraties van beschikkingen en besluiten op (mogelijke) gevallen van bodem-, grondwater- en waterbodemverontreiniging en uitgevoerde saneringen zoals bedoeld is in het kader van de Wet bodembescherming (vanaf 1995).
2. Vermeldingen van bodemonderzoeken en bekende verontreinigingen en saneringen welke voor 1995 uitgevoerd zijn.
3. Uitgevoerde archiefonderzoeken naar mogelijk belastende (bedrijfs)activiteiten welke bodemverontreiniging hebben kunnen veroorzaken.
4. Gegevens uit luchtfoto interpretaties waarna in vergelijking met eerder genomen luchtfoto's sprake is van slootdempingen, stortplaatsen en erfverhardingen waar mogelijk verontreinigd materiaal in is gebruikt.
5. Uitgevoerde waterbodem en slibonderzoeken en eventueel uitgevoerde baggerwerken en saneringen
6. Informatie uit bodem- en grondwateronderzoeken of partijkeuringen welke de gemeente vereist voor het afgeven van bouwvergunningen (Bouwbesluit), locatieontwikkeling of grondverplaatsing (Bouwstoffenbesluit/Besluit bodemkwaliteit)
7. Brandstoftanks welke zijn verwijderd (BOOT/Activiteitenbesluit) of nog aanwezig kunnen zijn met eventuele indicatie van aanwezige verontreiniging. (deze info is niet volledig)

3. Toelichting van gebruikte termen

Voor nadere uitleg en informatie over de gehanteerde begrippen wordt verwezen naar de begrippenlijst van de Provincie Groningen:

<http://geoservices.provinciegroningen.nl/Blrapportage/begrippenlijst.html>