

Verzonden:

woensdag 21 oktober 2020 14:38

Onderwerp:

Arthur van Schendelplein 19 Hillegom


Categorieën:

Opgeslagen bij dossier

Hierbij ontvangt u de beschikbare bodem informatie voor de locatie Arthur van Schendelplein 19 in Hillegom.

De locatie is gesitueerd binnen een gebied waar in 1999 een groot historisch bodemonderzoek is uitgevoerd.
Binnen de locatie zijn een aantal locaties aanwezig waar mogelijk een verontreiniging is ontstaan. (zie onderstaande afbeelding).

Indien we inzoomen op de locatie Arthur van Schendelplein 19 in Hillegom zijn er geen gegevens aanwezig ten aanzien van bodem. De locatie kan als onverdacht worden aangemerkt.



Elsbroek-Oost (AA053400055)

[Niet ingevuld], HILLEGOM

Vernietigde won
Unieke ID: 00
Type recente
onderzoek

Beschrijving verontreiniging
Gecontamineerde gebouw
Gecontamineerde grond
Gecontamineerde grond en gebouw
Gecontamineerde grond en gebouw en oppervlakte
Gecontaminatiesituatie
Indicatief onderzoek

Locatiegegevens

Historisch Bodem Bestand

Details	Adres	DINP	PVC
Statuten	Hillegomweg 57 2182VB HILLEGOM	221,0	6
Besluiten	Kodderijk van Delftsebaan 35 2182XP HILLEGOM	221,0	6
Financieel	Steenbergende 35 2182PL HILLEGOM	137,0	5
Documenten	Van de Vlaardingerweg 81 2182WN HILLEGOM	137,0	5
Zoeken			

Met vriendelijke groet,

Adviseur bodem



Omgevingsdienst
West-Holland

Omgevingsdienst West-Holland

www.odwh.nl

werkdagen: ma t/m vr