


Bodemrapportage

Rijnstraat 176 te Amsterdam



Legenda



Geselecteerd gebied



25-meter buffer



Onderzoekscontouren



HBB punt (historische bron)



Tanks

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)

Middelpunt: X 122233 Y 483947 meter

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Informatie over geselecteerd perceel/gebied	4
Overzicht van Bodemlocaties	4
Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten	116
Tanks	117
Informatie van objecten binnen een buffer van 25 meter rondom het geselecteerde perceel	118
Overzicht van Bodemlocaties	118
Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten	122
Tanks	123
Toelichting	124
Begrippenlijst	126
Disclaimer	128

Inleiding

Welke informatie vindt u wel en niet in dit rapport?

In deze rapportage vindt u de gegevens die bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) bekend en verwerkt zijn over de (te verwachten) bodemkwaliteit van het geselecteerde adres en de directe omgeving. Deze gegevens zijn afkomstig uit het bodeminformatiesysteem en kunnen gebruikt worden bij eigendomsoverdracht van een perceel, taxaties en de uitvoering van bodemonderzoek.

De OD NZKG voert diverse taken uit op het gebied van vergunningverlening, handhaving en toezicht voor gemeenten rondom het Noordzeekanaal en de Provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. In onderliggend rapport is bodeminformatie te vinden, waarover de OD NZKG beschikt ten tijde van het samenstellen van dit dynamische rapport.

Voor het uitvoeren van bodemonderzoek moet, conform de NEN 5725 (historisch onderzoek), NEN 5707 (verkennd asbestonderzoek, NEN 5740 (verkennd bodemonderzoek), en ARVO (Amsterdamse Richtlijn voor Verkennd Onderzoek), in een straal van 25 meter rondom de onderzochte locatie, alle milieu-informatie (ook die van het bouwvergunning- en Wet Milieubeheer-archief) worden verzameld. Om deze informatie in te kijken (de daadwerkelijke archieven te raadplegen) kunt u contact opnemen met de gemeente waar uw aanvraag betrekking op heeft.

Vanaf 1 november 2021 sluiten wij meldingsformulieren uit van de rapportage. Deze formulieren bevatten geen aanvullende informatie op de documentatie die reeds verstrekt wordt in de bodemrapportage en bovendien zijn deze formulieren slechts 1 jaar geldig. Doordat de besluiten op deze meldingen ook in de rapportagetool staan, is nog steeds alle relevante informatie beschikbaar in de rapportage.

Hieronder volgt een korte omschrijving van de beschikbare informatie in de rapportage. Heeft u vragen over dit rapport dan kunt u uw vraag stellen via het [zaaksysteem](#). Vergeet daarbij niet dit rapport als bijlage mee te sturen.

Opbouw van het rapport

Het rapport is opgedeeld in verschillende onderdelen. Het volgt de opbouw van het bodeminformatiesysteem. Hierin is een zogenaamde mappenstructuur te ontdekken, waarbij 'bodemlocatie' het hoogste niveau is. Onder een bodemlocatie kunnen één of meerdere bodemonderzoeken, danwel één of meerdere sanering- verontreiniging- en zorgmaatregelcontouren zijn opgenomen. Het is ook mogelijk dat onder een locatie een of meerdere besluiten zijn opgenomen.

Daarnaast kan het voorkomen dat er meerdere locaties op of over het geselecteerde adres vallen. In dat geval krijgt u alle relevante informatie op dezelfde gestructureerde manier weergegeven.

Informatie over geselecteerd perceel/gebied

Overzicht van Bodemlocaties

Locatie "Zuideramstel"

Locatie	Zuideramstel
Locatiecode	AM036307790
Locatiecode bevoegd gezag	AM036307790
Straatnaam/huisnummer	Zuideramstel
Postcode	
Plaatsnaam	Zuid
Gemeente	Amsterdam (0363)
Gegevensbeheerder locatie	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Overzicht onderzoeken

Type onderzoek	brf (briefrapport)
Rapportcode	AM000009627
Onderzoeksbureau	Cauberg-Huygen
Rapportnummer	20020214-1
Rapportdatum	05-04-2002
Aanleiding voor het onderzoek	Onbekend
Conclusie rapport	

Type onderzoek	Indicatief onderzoek
Rapportcode	AM000002619
Onderzoeksbureau	Cauberg-Huygen
Rapportnummer	20020214-2
Rapportdatum	07-06-2002
Aanleiding voor het onderzoek	Onbekend
Conclusie rapport	

Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten

Omschrijving bedrijf	Bedrijfsnaam	Startjaar	Eindjaar	Adres
900077 ophooglaag met puin en/of bouw- en sloopafval nsx: 200	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Zuideramstel
900071 ophooglaag met slakken nsx: 367,4	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Zuideramstel

Besluiten

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Tanks

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	ANTON VERHEIJSTRAAT 12
Tankcode	NZ036300130
Adres	ANTON VERHEIJSTRAAT 12
Postcode	1077KT
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2364
Datum sanering	28-10-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	ANTON VERHEIJSTRAAT 14
Tankcode	NZ036300131
Adres	ANTON VERHEIJSTRAAT 14
Postcode	1077KT
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AP 0608
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	ANTON VERHEIJSTRAAT 18
Tankcode	NZ036300132
Adres	ANTON VERHEIJSTRAAT 18
Postcode	1077KT
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja

In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2365
Datum sanering	28-10-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	ANTON VERHEIJSTRAAT 6
Tankcode	NZ036300129
Adres	ANTON VERHEIJSTRAAT 6
Postcode	1077KT
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	20000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AK 5842
Datum sanering	23-03-1998

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	BACKERSHAGEN 1
Tankcode	NZ036300475
Adres	BACKERSHAGEN 1
Postcode	1082GR
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	20000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V98.359
Datum sanering	23-12-1994

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	BARONIESTRAAT 11
Tankcode	NZ036300691
Adres	BARONIESTRAAT 11
Postcode	1079PB
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	2000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V00.3553
Datum sanering	11-07-2000

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	BARONIESTRAAT 13
Tankcode	NZ036300692
Adres	BARONIESTRAAT 13
Postcode	1079PB
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	2000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A 35305
Datum sanering	24-10-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	BARONIESTRAAT 15
Tankcode	NZ036300693
Adres	BARONIESTRAAT 15
Postcode	1079PB
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee

Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A 35089
Datum sanering	16-09-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	BARONIESTRAT 21
Tankcode	NZ036300694
Adres	BARONIESTRAT 21
Postcode	1079PB
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	30000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A.36656
Datum sanering	01-10-1998

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	BARONIESTRAT 21
Tankcode	NZ036300695
Adres	BARONIESTRAT 21
Postcode	1079PB
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	30000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A.36657
Datum sanering	01-10-1998

Naam locatie	
--------------	--

	Zuideramstel
Naam	BARONIESTRAT 21
Tankcode	NZ036300696
Adres	BARONIESTRAT 21
Postcode	1079PB
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Ja
Volume	500
Product	K3
Status	in gebruik
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	BARONIESTRAT 5
Tankcode	NZ036300689
Adres	BARONIESTRAT 5
Postcode	1079PB
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A.35084
Datum sanering	16-09-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	BARONIESTRAT 9
Tankcode	NZ036300690
Adres	BARONIESTRAT 9
Postcode	1079PB
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee

Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A34603
Datum sanering	30-05-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	BEETHOVENSTRAAT 139H
Tankcode	NZ036300757
Adres	BEETHOVENSTRAAT 139H
Postcode	1077JC
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	8000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AP1060
Datum sanering	15-03-2002

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	BEETHOVENSTRAAT 149H
Tankcode	NZ036300758
Adres	BEETHOVENSTRAAT 149H
Postcode	1077JD
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	20000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	S 98-074
Datum sanering	18-12-1998

Naam locatie	
--------------	--

	Zuideramstel
Naam	BEETHOVENSTRAAT 169
Tankcode	NZ036300759
Adres	BEETHOVENSTRAAT 169
Postcode	1077JD
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	03-11-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	BEETHOVENSTRAAT 1861
Tankcode	NZ036300760
Adres	BEETHOVENSTRAAT 1861
Postcode	1077JX
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	15000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V94308
Datum sanering	09-08-1994

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	BEETHOVENSTRAAT 1921
Tankcode	NZ036300761
Adres	BEETHOVENSTRAAT 1921
Postcode	1077JZ
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee

Volume	15000
Product	
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	09-08-1994

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	BEETHOVENSTRAAT 1961
Tankcode	NZ036300763
Adres	BEETHOVENSTRAAT 1961
Postcode	1077JZ
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	10000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	080200130.0
Datum sanering	08-02-2008

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	CATHARINA VAN RENNESSTRAAT 24
Tankcode	NZ036301304
Adres	CATHARINA VAN RENNESSTRAAT 24
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AF 236.
Datum sanering	22-12-1993

Naam locatie	Zuideramstel
--------------	--------------

Naam	CATHARINA VAN RENNESSTRAAT 28
Tankcode	NZ036301305
Adres	CATHARINA VAN RENNESSTRAAT 28
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AF 450
Datum sanering	20-05-1994

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	CATHARINA VAN RENNESSTRAAT 30
Tankcode	NZ036301306
Adres	CATHARINA VAN RENNESSTRAAT 30
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	2000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A.29411
Datum sanering	22-09-1995

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	CORNELIS DOPPERKADE 5H
Tankcode	NZ036301157
Adres	CORNELIS DOPPERKADE 5H
Postcode	1077KL
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	10000

Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AK 3229
Datum sanering	23-10-1995

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	DEVER 1
Tankcode	NZ036301868
Adres	DEVER 1
Postcode	1082BJ
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	20000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	DO01.0051
Datum sanering	18-01-2002

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	DEVER 1
Tankcode	NZ036301869
Adres	DEVER 1
Postcode	1082BJ
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	20000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	DO01.0052
Datum sanering	18-01-2002

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	

	DINTELSTRAAT 134
Tankcode	NZ036301641
Adres	DINTELSTRAAT 134
Postcode	1079BD
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	5000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	CH 73
Datum sanering	10-10-1995

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	DINTELSTRAAT 134
Tankcode	NZ036301642
Adres	DINTELSTRAAT 134
Postcode	1079BD
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	5000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	10-10-1995

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	DINTELSTRAAT 144
Tankcode	NZ036301643
Adres	DINTELSTRAAT 144
Postcode	1079BD
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	5000

Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	DINTELSTRAAT 176
Tankcode	NZ036301644
Adres	DINTELSTRAAT 176
Postcode	1079BD
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	10000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	EVERT CORNELISSTRAAT 21
Tankcode	NZ036302335
Adres	EVERT CORNELISSTRAAT 21
Postcode	1077KV
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	DO 01.0063
Datum sanering	01-03-2002

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	EVERT CORNELISSTRAAT 23

Tankcode	NZ036302336
Adres	EVERT CORNELISSTRAAT 23
Postcode	1077KV
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AS950054
Datum sanering	30-03-1995

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	EVERT CORNELISSTRAAT 25
Tankcode	NZ036302337
Adres	EVERT CORNELISSTRAAT 25
Postcode	1077KV
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2360.
Datum sanering	28-10-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	EVERT CORNELISSTRAAT 27
Tankcode	NZ036302338
Adres	EVERT CORNELISSTRAAT 27
Postcode	1077KV
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3

Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AW710
Datum sanering	14-01-1999

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	EVERT CORNELISSTRAAT 29
Tankcode	NZ036302339
Adres	EVERT CORNELISSTRAAT 29
Postcode	1077KV
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V 96.1487.
Datum sanering	29-11-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	EVERT CORNELISSTRAAT 31
Tankcode	NZ036302340
Adres	EVERT CORNELISSTRAAT 31
Postcode	1077KV
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2027
Datum sanering	04-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	EVERT CORNELISSTRAAT 33
Tankcode	

	NZ036302341
Adres	EVERT CORNELISSTRAAT 33
Postcode	1077KV
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V96.1493.
Datum sanering	29-11-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	EVERT CORNELISSTRAAT 35
Tankcode	NZ036302342
Adres	EVERT CORNELISSTRAAT 35
Postcode	1077KV
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AP 0619
Datum sanering	05-03-1999

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	EVERT CORNELISSTRAAT 51
Tankcode	NZ036302334
Adres	EVERT CORNELISSTRAAT 51
Postcode	1077KV
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	1000
Product	K3

Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AS 891
Datum sanering	13-11-2000

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	GIESSENBURG 22
Tankcode	NZ036302971
Adres	GIESSENBURG 22
Postcode	1082CW
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Onbekend
In gebruik	Nee
Volume	10000
Product	
Status	buiten gebruik
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 1
Tankcode	NZ036302744
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 1
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A.28211
Datum sanering	12-05-1995

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 10
Tankcode	NZ036302753

Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 10
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2349
Datum sanering	14-10-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 11
Tankcode	NZ036302754
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 11
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	2000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A30362
Datum sanering	12-03-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 12
Tankcode	NZ036302755
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 12
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand

Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A28918
Datum sanering	03-07-1995

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 13
Tankcode	NZ036302756
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 13
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2016
Datum sanering	27-02-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 14
Tankcode	NZ036302757
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 14
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A.28904
Datum sanering	03-07-1995

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 15
Tankcode	NZ036302758
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 15

Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2013
Datum sanering	27-02-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 16
Tankcode	NZ036302759
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 16
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A.30409
Datum sanering	20-03-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 17
Tankcode	NZ036302760
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 17
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	

KIWA certificaat	V97.2012
Datum sanering	27-02-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 18
Tankcode	NZ036302761
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 18
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A.35911
Datum sanering	09-03-1998

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 19
Tankcode	NZ036302762
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 19
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2352
Datum sanering	14-10-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 20
Tankcode	NZ036302763
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 20
Postcode	

Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2033
Datum sanering	04-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 21
Tankcode	NZ036302764
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 21
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	2000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	12-03-1991

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 23
Tankcode	NZ036302765
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 23
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	2000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	

Datum sanering	
----------------	--

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 24
Tankcode	NZ036302766
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 24
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V96.1505
Datum sanering	29-11-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 25
Tankcode	NZ036302767
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 25
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2347
Datum sanering	04-11-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 26
Tankcode	NZ036302768
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 26
Postcode	
Plaats	Amsterdam

Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 27
Tankcode	NZ036302769
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 27
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 28
Tankcode	NZ036302770
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 28
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	2000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	16-01-1999

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 29
Tankcode	NZ036302771
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 29
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 3
Tankcode	NZ036302746
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 3
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	01-01-1985

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 30
Tankcode	NZ036302772
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 30
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	

	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2332
Datum sanering	13-10-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 31
Tankcode	NZ036302773
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 31
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AC000289
Datum sanering	08-05-1995

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 32
Tankcode	NZ036302774
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 32
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2338
Datum sanering	13-10-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 33
Tankcode	NZ036302775
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 33
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A.29579.
Datum sanering	09-10-1995

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 34
Tankcode	NZ036302776
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 34
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V94.185
Datum sanering	26-01-1994

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 35
Tankcode	NZ036302777
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 35
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee

Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2024
Datum sanering	04-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 36
Tankcode	NZ036302778
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 36
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 37
Tankcode	NZ036302779
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 37
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	2000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	12-07-1988

Naam locatie	Zuideramstel
--------------	--------------

Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 38
Tankcode	NZ036302780
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 38
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2023
Datum sanering	04-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 39
Tankcode	NZ036302781
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 39
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2018
Datum sanering	27-02-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 4
Tankcode	NZ036302747
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 4
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000

Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	06-11-1990

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 40
Tankcode	NZ036302782
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 40
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2014
Datum sanering	27-02-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 41
Tankcode	NZ036302783
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 41
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AS.930040
Datum sanering	27-10-1993

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 42

Tankcode	NZ036302784
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 42
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2019
Datum sanering	27-02-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 45
Tankcode	NZ036302785
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 45
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2340
Datum sanering	13-10-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 46
Tankcode	NZ036302786
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 46
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3

Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2020
Datum sanering	27-02-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 47
Tankcode	NZ036302787
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 47
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AP0855
Datum sanering	01-03-2000

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 48
Tankcode	NZ036302788
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 48
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2017
Datum sanering	27-02-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 49
Tankcode	NZ036302789

Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 49
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2022
Datum sanering	04-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 5
Tankcode	NZ036302748
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 5
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2015
Datum sanering	27-02-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 50
Tankcode	NZ036302790
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 50
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd

Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2331
Datum sanering	13-10-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 51
Tankcode	NZ036302791
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 51
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	ap 1045
Datum sanering	16-01-2002

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 52
Tankcode	NZ036302792
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 52
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2021
Datum sanering	27-02-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 53
Tankcode	NZ036302793
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 53

Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 55
Tankcode	NZ036302794
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 55
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2025
Datum sanering	04-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 57
Tankcode	NZ036303525
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 57
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	2000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	

KIWA certificaat	AD308
Datum sanering	24-04-1995

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 6
Tankcode	NZ036302749
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 6
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2339
Datum sanering	13-10-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 7
Tankcode	NZ036302750
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 7
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A.34490
Datum sanering	12-05-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 8
Tankcode	NZ036302751
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 8
Postcode	

Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A.34491
Datum sanering	15-05-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 9
Tankcode	NZ036302752
Adres	HENRIÓTTE BOSMANSSTRAAT 9
Postcode	
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	2000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A.30318
Datum sanering	29-02-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HUNZESTRAAT 16H
Tankcode	NZ036303223
Adres	HUNZESTRAAT 16H
Postcode	1079WD
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	6000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	

Datum sanering	31-10-1991
----------------	------------

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	HUNZESTRAAT 2
Tankcode	NZ036303222
Adres	HUNZESTRAAT 2
Postcode	1079WC
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	6000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	14-06-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	KASTELENSTRAAT 171
Tankcode	NZ036304615
Adres	KASTELENSTRAAT 171
Postcode	1082ED
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Ja
Volume	0
Product	K3
Status	in gebruik
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	KASTELENSTRAAT 265
Tankcode	NZ036304616
Adres	KASTELENSTRAAT 265
Postcode	1082EG
Plaats	Amsterdam

Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Ja
Volume	0
Product	K3
Status	in gebruik
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	KASTELENSTRAAT 300
Tankcode	NZ036304617
Adres	KASTELENSTRAAT 300
Postcode	1082EJ
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	KOXHORN 1
Tankcode	NZ036304287
Adres	KOXHORN 1
Postcode	1082EV
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V98.2815
Datum sanering	05-06-1998

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	KOXHORN 221
Tankcode	NZ036304288
Adres	KOXHORN 221
Postcode	1082EW
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	0
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	KUINDERSTRAAT 12
Tankcode	NZ036304356
Adres	KUINDERSTRAAT 12
Postcode	1079DL
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	6000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A.34562
Datum sanering	28-05-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	MAASSTRAAT 1521
Tankcode	NZ036304998
Adres	MAASSTRAAT 1521
Postcode	1079BK
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee

In gebruik	Nee
Volume	15000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	3385
Datum sanering	04-04-2008

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	MERCKENBURG 42
Tankcode	NZ036304907
Adres	MERCKENBURG 42
Postcode	1082BT
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	10000
Product	
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V99.3198
Datum sanering	14-10-1999

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	MINERVALAAN 101
Tankcode	NZ036305762
Adres	MINERVALAAN 101
Postcode	1077NV
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	6000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	MINERVALAAN 102
Tankcode	NZ036305763
Adres	MINERVALAAN 102
Postcode	1077PM
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AP0744
Datum sanering	19-05-1999

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	MINERVALAAN 103
Tankcode	NZ036305764
Adres	MINERVALAAN 103
Postcode	1077NV
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	6000
Product	
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	MINERVALAAN 104
Tankcode	NZ036305765
Adres	MINERVALAAN 104
Postcode	1077PM
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee

Volume	5000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AS 513
Datum sanering	02-04-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	MINERVALAAN 106
Tankcode	NZ036305260
Adres	MINERVALAAN 106
Postcode	1077PM
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	5000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AE 0613
Datum sanering	09-04-1999

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	MINERVALAAN 107
Tankcode	NZ036305261
Adres	MINERVALAAN 107
Postcode	1077NV
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
--------------	--------------

Naam	MINERVALAAN 108
Tankcode	NZ036305262
Adres	MINERVALAAN 108
Postcode	1077PM
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2030
Datum sanering	04-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	MINERVALAAN 110
Tankcode	NZ036305264
Adres	MINERVALAAN 110
Postcode	1077PM
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V96.1155.
Datum sanering	09-01-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	MINERVALAAN 110
Tankcode	NZ036305265
Adres	MINERVALAAN 110
Postcode	1077PM
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000

Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V96.1154.
Datum sanering	09-01-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	MINERVALAAN 111
Tankcode	NZ036305266
Adres	MINERVALAAN 111
Postcode	1077NV
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V99.3022
Datum sanering	29-01-1999

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	MINERVALAAN 112
Tankcode	NZ036305267
Adres	MINERVALAAN 112
Postcode	1077PM
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AP0736
Datum sanering	02-06-1999

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	

	MINERVALAAN 113
Tankcode	NZ036305268
Adres	MINERVALAAN 113
Postcode	1077NV
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2031
Datum sanering	04-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	MINERVALAAN 114
Tankcode	NZ036305269
Adres	MINERVALAAN 114
Postcode	1077PM
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	4000
Product	
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	MINERVALAAN 116
Tankcode	NZ036305270
Adres	MINERVALAAN 116
Postcode	1077PM
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000

Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AS940222
Datum sanering	28-07-1994

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	MINERVALAAN 95
Tankcode	NZ036305757
Adres	MINERVALAAN 95
Postcode	1077NV
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2029
Datum sanering	04-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	MINERVALAAN 96
Tankcode	NZ036305758
Adres	MINERVALAAN 96
Postcode	1077PM
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V 94.269
Datum sanering	09-05-1994

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	

	MINERVALAAN 98
Tankcode	NZ036305760
Adres	MINERVALAAN 98
Postcode	1077PM
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V 94.341
Datum sanering	01-11-1994

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	MINERVALAAN 99
Tankcode	NZ036305761
Adres	MINERVALAAN 99
Postcode	1077NV
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2047
Datum sanering	14-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PARNASSUSWEG 220
Tankcode	NZ036306414
Adres	PARNASSUSWEG 220
Postcode	1076AV
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Ja
Volume	1500

Product	K3
Status	in gebruik
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PETER VAN ANROOYSTRAAT 8
Tankcode	NZ036306610
Adres	PETER VAN ANROOYSTRAAT 8
Postcode	1076BH
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	20000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	29-10-2003

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PETER VAN ANROOYSTRAAT 8
Tankcode	NZ036306611
Adres	PETER VAN ANROOYSTRAAT 8
Postcode	1076BH
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	20000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	29-10-2003

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRESIDENT KENNEDYLAAN 783

Tankcode	NZ036307304
Adres	PRESIDENT KENNEDYLAAN 783
Postcode	1079MS
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Ja
Volume	20000
Product	K1
Status	in gebruik
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRESIDENT KENNEDYLAAN 783
Tankcode	NZ036307305
Adres	PRESIDENT KENNEDYLAAN 783
Postcode	1079MS
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Ja
Volume	10000
Product	K1
Status	in gebruik
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRESIDENT KENNEDYLAAN 783
Tankcode	NZ036307306
Adres	PRESIDENT KENNEDYLAAN 783
Postcode	1079MS
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Ja
Volume	10000
Product	K3

Status	in gebruik
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRESIDENT KENNEDYLAAN 783
Tankcode	NZ036307307
Adres	PRESIDENT KENNEDYLAAN 783
Postcode	1079MS
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	10000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	DO01.0073
Datum sanering	11-04-2002

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES IRENESTRAAT 17A
Tankcode	NZ036306885
Adres	PRINSES IRENESTRAAT 17A
Postcode	1077WT
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	30000
Product	
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES IRENESTRAAT 19
Tankcode	NZ036306886

Adres	PRINSES IRENESTRAAT 19
Postcode	1077WT
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	10000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V 96.1419
Datum sanering	16-07-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES IRENESTRAAT 19
Tankcode	NZ036306887
Adres	PRINSES IRENESTRAAT 19
Postcode	1077WT
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Onbekend
In gebruik	Onbekend
Volume	5000
Product	K3
Status	Onbekend
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES IRENESTRAAT 21
Tankcode	NZ036306888
Adres	PRINSES IRENESTRAAT 21
Postcode	1077WT
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	20000
Product	K3
Status	Verwijderd

Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	zonder cert
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES IRENESTRAAT 36
Tankcode	NZ036306889
Adres	PRINSES IRENESTRAAT 36
Postcode	1077WX
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	10000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2313
Datum sanering	16-09-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES IRENESTRAAT 60
Tankcode	NZ036306890
Adres	PRINSES IRENESTRAAT 60
Postcode	1077WX
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 10
Tankcode	NZ036306897
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 10

Postcode	1077LA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2363
Datum sanering	28-10-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 11
Tankcode	NZ036306898
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 11
Postcode	1077KZ
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V94.249
Datum sanering	26-04-1994

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 12
Tankcode	NZ036306899
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 12
Postcode	1077LA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	

KIWA certificaat	
Datum sanering	08-09-1980

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 14
Tankcode	NZ036306900
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 14
Postcode	1077LA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2026
Datum sanering	04-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 15
Tankcode	NZ036306901
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 15
Postcode	1077KZ
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V94.373
Datum sanering	21-12-1994

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 16
Tankcode	NZ036306902
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 16
Postcode	

	1077LA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A229409
Datum sanering	22-09-1995

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 17
Tankcode	NZ036306903
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 17
Postcode	1077KZ
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	D0010109
Datum sanering	07-11-2002

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 18
Tankcode	NZ036306904
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 18
Postcode	1077LA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	

KIWA certificaat	A29410
Datum sanering	22-09-1995

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 19
Tankcode	NZ036306905
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 19
Postcode	1077KZ
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V96.1492
Datum sanering	29-11-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 2
Tankcode	NZ036306891
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 2
Postcode	1077LA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AS 950048
Datum sanering	06-03-1995

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 20
Tankcode	NZ036306906
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 20

Postcode	1077LA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2037
Datum sanering	14-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 21
Tankcode	NZ036306907
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 21
Postcode	1077KZ
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V94.190
Datum sanering	15-02-1994

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 22
Tankcode	NZ036306908
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 22
Postcode	1077LA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	

KIWA certificaat	
Datum sanering	26-06-1993

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 23
Tankcode	NZ036306909
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 23
Postcode	1077KZ
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2035
Datum sanering	14-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 24
Tankcode	NZ036306910
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 24
Postcode	1077LA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V94.189
Datum sanering	15-02-1994

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 32
Tankcode	NZ036306911
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 32
Postcode	

	1077LA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2028
Datum sanering	04-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 34
Tankcode	NZ036306912
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 34
Postcode	1077LA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V93.160
Datum sanering	22-11-1993

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 42
Tankcode	NZ036306913
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 42
Postcode	1077LA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	

KIWA certificaat	V 95.596
Datum sanering	07-05-1995

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 44
Tankcode	NZ036306914
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 44
Postcode	1077LA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V96.1488
Datum sanering	29-11-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 5
Tankcode	NZ036306892
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 5
Postcode	1077KZ
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Onbekend
In gebruik	Nee
Volume	2000
Product	K3
Status	nee
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 50
Tankcode	NZ036306915
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 50
Postcode	1077LA

Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	W06020MI-03
Datum sanering	20-01-2006

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 52
Tankcode	NZ036306916
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 52
Postcode	1077LA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2032
Datum sanering	04-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 6
Tankcode	NZ036306893
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 6
Postcode	1077LA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	

Datum sanering	
----------------	--

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 7
Tankcode	NZ036306894
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 7
Postcode	1077KZ
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V96.1494.
Datum sanering	29-11-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 8
Tankcode	NZ036306895
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 8
Postcode	1077LA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AP0745
Datum sanering	02-06-1999

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARGRIETSTRAAT 9
Tankcode	NZ036306896
Adres	PRINSES MARGRIETSTRAAT 9
Postcode	1077KZ
Plaats	

	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V99.3014
Datum sanering	13-01-1999

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 10
Tankcode	NZ036306923
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 10
Postcode	1077XC
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2006
Datum sanering	27-02-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 11
Tankcode	NZ036306924
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 11
Postcode	1077XA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2308

Datum sanering	16-09-1997
----------------	------------

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 12
Tankcode	NZ036306925
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 12
Postcode	1077XC
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	2000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AF535
Datum sanering	01-07-1994

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 13
Tankcode	NZ036306926
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 13
Postcode	1077XA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2306
Datum sanering	16-09-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 14
Tankcode	NZ036306927
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 14
Postcode	1077XC

Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2005
Datum sanering	27-02-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 15
Tankcode	NZ036306928
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 15
Postcode	1077XA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V98.2798
Datum sanering	02-07-1998

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 16
Tankcode	NZ036306929
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 16
Postcode	1077XC
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2307

Datum sanering	16-09-1997
----------------	------------

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 17
Tankcode	NZ036306930
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 17
Postcode	1077XA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	5000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2008
Datum sanering	26-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 18
Tankcode	NZ036306931
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 18
Postcode	1077XC
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	2000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	08-09-1989

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 19
Tankcode	NZ036306932
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 19
Postcode	1077XB
Plaats	

	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	5000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2011
Datum sanering	27-02-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 20
Tankcode	NZ036306933
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 20
Postcode	1077XC
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	2000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	05-12-1983

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 21
Tankcode	NZ036306934
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 21
Postcode	1077XB
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AK3086

Datum sanering	08-09-1995
----------------	------------

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 21
Tankcode	NZ036306935
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 21
Postcode	1077XB
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AK3085
Datum sanering	08-09-1995

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 22
Tankcode	NZ036306936
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 22
Postcode	1077XC
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V95.715
Datum sanering	29-06-1995

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 23
Tankcode	NZ036306937
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 23
Postcode	1077XB

Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V98.2874
Datum sanering	29-10-1998

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 24
Tankcode	NZ036306938
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 24
Postcode	1077XC
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	2000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	F826
Datum sanering	15-12-1992

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 25
Tankcode	NZ036306939
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 25
Postcode	1077XB
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V96.1497

Datum sanering	29-11-1996
----------------	------------

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 26
Tankcode	NZ036306940
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 26
Postcode	1077XC
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2004
Datum sanering	27-02-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 27
Tankcode	NZ036306941
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 27
Postcode	1077XB
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V96.1501
Datum sanering	29-11-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 28
Tankcode	NZ036306942
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 28
Postcode	1077XC

Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V96.1496
Datum sanering	29-11-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 29
Tankcode	NZ036306943
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 29
Postcode	1077XB
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V96.1499
Datum sanering	29-11-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 3
Tankcode	NZ036306917
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 3
Postcode	1077XA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2000

Datum sanering	27-02-1997
----------------	------------

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 30
Tankcode	NZ036306944
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 30
Postcode	1077XC
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2003
Datum sanering	27-02-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 31
Tankcode	NZ036306945
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 31
Postcode	1077XB
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V96.1498
Datum sanering	29-11-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 32
Tankcode	NZ036306946
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 32
Postcode	1077XD

Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2007
Datum sanering	27-02-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 33
Tankcode	NZ036306947
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 33
Postcode	1077XB
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.1532
Datum sanering	17-03-1998

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 34
Tankcode	NZ036306948
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 34
Postcode	1077XD
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AW769

Datum sanering	24-03-1999
----------------	------------

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 35
Tankcode	NZ036306949
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 35
Postcode	1077XB
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V96.1506
Datum sanering	29-11-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 36
Tankcode	NZ036306950
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 36
Postcode	1077XD
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	13-01-1983

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 38
Tankcode	NZ036306951
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 38
Postcode	1077XD
Plaats	

	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2316
Datum sanering	24-09-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 38
Tankcode	NZ036306952
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 38
Postcode	1077XD
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2315
Datum sanering	24-09-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 4
Tankcode	NZ036306918
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 4
Postcode	1077XC
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2001

Datum sanering	27-02-1997
----------------	------------

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 40
Tankcode	NZ036306953
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 40
Postcode	1077XD
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2002
Datum sanering	27-02-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 42
Tankcode	NZ036306954
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 42
Postcode	1077XD
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V96.1504
Datum sanering	29-11-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 46
Tankcode	NZ036306955
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 46
Postcode	1077XD

Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V96.1503.
Datum sanering	29-11-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 5
Tankcode	NZ036306919
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 5
Postcode	1077XA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2310
Datum sanering	16-09-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 58
Tankcode	NZ036306956
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 58
Postcode	1077XD
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2010

Datum sanering	27-02-1997
----------------	------------

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 6
Tankcode	NZ036306920
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 6
Postcode	1077XC
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2009
Datum sanering	27-02-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 60
Tankcode	NZ036306957
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 60
Postcode	1077XD
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V96.1502.
Datum sanering	29-11-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 8
Tankcode	NZ036306921
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 8
Postcode	1077XC

Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.1848
Datum sanering	14-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	PRINSES MARIJKESTRAAT 9
Tankcode	NZ036306922
Adres	PRINSES MARIJKESTRAAT 9
Postcode	1077XA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	-
Datum sanering	01-03-2005

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	STICHTSTRAAT 1
Tankcode	NZ036308057
Adres	STICHTSTRAAT 1
Postcode	1079RB
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	2000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A.34604.

Datum sanering	30-05-1997
----------------	------------

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	STICHTSTRAAT 11
Tankcode	NZ036308060
Adres	STICHTSTRAAT 11
Postcode	1079RB
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	2000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A.36585
Datum sanering	07-09-1998

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	STICHTSTRAAT 13
Tankcode	NZ036308061
Adres	STICHTSTRAAT 13
Postcode	1079RB
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A.34605.
Datum sanering	30-05-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	STICHTSTRAAT 15
Tankcode	NZ036308062
Adres	STICHTSTRAAT 15
Postcode	1079RB

Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A.34606.
Datum sanering	30-05-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	STICHTSTRAAT 19
Tankcode	NZ036308063
Adres	STICHTSTRAAT 19
Postcode	1079RB
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	2000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A.35681.
Datum sanering	08-01-1998

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	STICHTSTRAAT 23
Tankcode	NZ036308064
Adres	STICHTSTRAAT 23
Postcode	1079RB
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	2000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A.34607

Datum sanering	30-05-1997
----------------	------------

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	STICHTSTRAAT 3
Tankcode	NZ036308058
Adres	STICHTSTRAAT 3
Postcode	1079RB
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	2000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A.35260.
Datum sanering	14-10-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	STICHTSTRAAT 5
Tankcode	NZ036308059
Adres	STICHTSTRAAT 5
Postcode	1079RB
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A.35447
Datum sanering	14-11-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	TEILINGEN 1
Tankcode	NZ036308239
Adres	TEILINGEN 1
Postcode	1082JP

Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	10000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	BQ65
Datum sanering	29-10-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	TEILINGEN 1
Tankcode	NZ036308240
Adres	TEILINGEN 1
Postcode	1082JP
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	10000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	BI-1159
Datum sanering	10-11-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	TEILINGEN 1
Tankcode	NZ036308241
Adres	TEILINGEN 1
Postcode	1082JP
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	10000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	BI-1160

Datum sanering	10-11-1997
----------------	------------

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	TROMPENBURGSTRAAT 30
Tankcode	NZ036308077
Adres	TROMPENBURGSTRAAT 30
Postcode	1079TZ
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	12000
Product	
Status	leeg
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	17327
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	VALKENSTEIN 10
Tankcode	NZ036309736
Adres	VALKENSTEIN 10
Postcode	1082BN
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	10000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	24-09-1998

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	VALKENSTEIN 541
Tankcode	NZ036309737
Adres	VALKENSTEIN 541
Postcode	1082BP
Plaats	Amsterdam

Tank aanwezig	Onbekend
In gebruik	Nee
Volume	0
Product	K3
Status	nee
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	VALKENSTEIN 61
Tankcode	NZ036309735
Adres	VALKENSTEIN 61
Postcode	1082BN
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	10000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	BO 3720
Datum sanering	24-09-1998

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	VAN BOSHUIZENSTRAAT 560
Tankcode	NZ036308626
Adres	VAN BOSHUIZENSTRAAT 560
Postcode	1082BA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	6000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	VAN BOSHUIZENSTRAAT 652
Tankcode	NZ036308633
Adres	VAN BOSHUIZENSTRAAT 652
Postcode	1082BA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	6000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	19-09-1994

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	VAN NIJENRODEWEG 218
Tankcode	NZ036308908
Adres	VAN NIJENRODEWEG 218
Postcode	1082GV
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	25000
Product	K3
Status	leeg
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AK 4049
Datum sanering	20-06-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	VAN NIJENRODEWEG 218
Tankcode	NZ036308909
Adres	VAN NIJENRODEWEG 218
Postcode	1082GV
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja

In gebruik	Nee
Volume	25000
Product	K3
Status	leeg
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AK 4050
Datum sanering	20-06-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	VAN NIJENRODEWEG 325
Tankcode	NZ036308910
Adres	VAN NIJENRODEWEG 325
Postcode	1082HC
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	25000
Product	K3
Status	leeg
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	20-06-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	VAN NIJENRODEWEG 424
Tankcode	NZ036308911
Adres	VAN NIJENRODEWEG 424
Postcode	1082HJ
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	25000
Product	K3
Status	leeg
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	20-06-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	VAN NIJENRODEWEG 541
Tankcode	NZ036308912
Adres	VAN NIJENRODEWEG 541
Postcode	1082HS
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	20000
Product	K3
Status	leeg
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	VAN NIJENRODEWEG 542
Tankcode	NZ036308913
Adres	VAN NIJENRODEWEG 542
Postcode	1082HS
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	20000
Product	K3
Status	leeg
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	VAN NIJENRODEWEG 649
Tankcode	NZ036308915
Adres	VAN NIJENRODEWEG 649
Postcode	1082JA
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Onbekend
In gebruik	Nee

Volume	10000
Product	
Status	nee
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	VAN NIJENRODEWEG 722
Tankcode	NZ036308916
Adres	VAN NIJENRODEWEG 722
Postcode	1082JE
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Ja
Volume	10000
Product	K3
Status	in gebruik
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	VAN NIJENRODEWEG 758
Tankcode	NZ036308917
Adres	VAN NIJENRODEWEG 758
Postcode	1082JH
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Ja
Volume	10000
Product	K3
Status	in gebruik
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
--------------	--------------

Naam	VELUWELAAN 2
Tankcode	NZ036309076
Adres	VELUWELAAN 2
Postcode	1079PZ
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Ja
Volume	20000
Product	K1
Status	in gebruik
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	VELUWELAAN 2
Tankcode	NZ036309077
Adres	VELUWELAAN 2
Postcode	1079PZ
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Ja
Volume	10000
Product	K1
Status	in gebruik
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	VELUWELAAN 2
Tankcode	NZ036309078
Adres	VELUWELAAN 2
Postcode	1079PZ
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Onbekend
In gebruik	Onbekend
Volume	10000

Product	K3
Status	Onbekend
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	VELUWELAAN 2
Tankcode	NZ036309079
Adres	VELUWELAAN 2
Postcode	1079PZ
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	10000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	11-04-2002

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM KESSTRAAT 15
Tankcode	NZ036309616
Adres	WILLEM KESSTRAAT 15
Postcode	1077KR
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2034
Datum sanering	04-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM KESSTRAAT 17

Tankcode	NZ036309617
Adres	WILLEM KESSTRAAT 17
Postcode	1077KR
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	09-03-1994

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM KESSTRAAT 19
Tankcode	NZ036309618
Adres	WILLEM KESSTRAAT 19
Postcode	1077KR
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2036.
Datum sanering	14-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM KESSTRAAT 20
Tankcode	NZ036309619
Adres	WILLEM KESSTRAAT 20
Postcode	1077KR
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	4000
Product	K3

Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V99.3035.
Datum sanering	26-01-1999

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM KESSTRAAT 23
Tankcode	NZ036309620
Adres	WILLEM KESSTRAAT 23
Postcode	1077KR
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V96.1489.
Datum sanering	29-11-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM KESSTRAAT 25
Tankcode	NZ036309621
Adres	WILLEM KESSTRAAT 25
Postcode	1077KR
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	2000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V96.1491.
Datum sanering	29-11-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM KESSTRAAT 27
Tankcode	

	NZ036309622
Adres	WILLEM KESSTRAAT 27
Postcode	1077KR
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V96.1490.
Datum sanering	29-11-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM KESSTRAAT 31
Tankcode	NZ036309615
Adres	WILLEM KESSTRAAT 31
Postcode	1077KP
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	6000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM KESSTRAAT 31
Tankcode	NZ036309624
Adres	WILLEM KESSTRAAT 31
Postcode	1077KR
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	2000
Product	K3

Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	13-11-1985

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 1
Tankcode	NZ036309636
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 1
Postcode	1077XK
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V 94.305
Datum sanering	20-12-1994

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 11
Tankcode	NZ036309641
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 11
Postcode	1077XK
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2045.
Datum sanering	14-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 13
Tankcode	NZ036309642

Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 13
Postcode	1077XK
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2044.
Datum sanering	14-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 15
Tankcode	NZ036309643
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 15
Postcode	1077XK
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2072.
Datum sanering	03-04-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 17
Tankcode	NZ036309644
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 17
Postcode	1077XK
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd

Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2038
Datum sanering	14-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 19
Tankcode	NZ036309645
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 19
Postcode	1077XK
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V98.2582.
Datum sanering	02-03-1998

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 21
Tankcode	NZ036309646
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 21
Postcode	1077XK
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V98.2583.
Datum sanering	02-03-1998

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 3
Tankcode	NZ036309637
Adres	

	WILLEM PIJPERSTRAAT 3
Postcode	1077XK
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2041.
Datum sanering	14-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 31
Tankcode	NZ036309649
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 31
Postcode	1077XL
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	BI 1446
Datum sanering	23-12-1999

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 35
Tankcode	NZ036309650
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 35
Postcode	1077XL
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd

Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2039.
Datum sanering	14-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 37
Tankcode	NZ036309651
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 37
Postcode	1077XL
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V94.294.
Datum sanering	24-06-1994

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 39
Tankcode	NZ036309652
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 39
Postcode	1077XL
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2042.
Datum sanering	14-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 48
Tankcode	NZ036309653
Adres	

	WILLEM PIJPERSTRAAT 48
Postcode	1077XM
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 5
Tankcode	NZ036309638
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 5
Postcode	1077XK
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AL 88
Datum sanering	10-11-1994

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 50
Tankcode	NZ036309654
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 50
Postcode	1077XM
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Onbekend
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	
Status	nee

Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 52
Tankcode	NZ036309655
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 52
Postcode	1077XM
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 56
Tankcode	NZ036309657
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 56
Postcode	1077XM
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	12-12-1991

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 58
Tankcode	NZ036309658
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 58

Postcode	1077XM
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 59
Tankcode	NZ036309659
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 59
Postcode	1077XL
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	A.37079
Datum sanering	26-02-1999

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 60
Tankcode	NZ036309660
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 60
Postcode	1077XM
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	

KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 61
Tankcode	NZ036309661
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 61
Postcode	1077XL
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 62
Tankcode	NZ036309662
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 62
Postcode	1077XM
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 63
Tankcode	NZ036309663
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 63
Postcode	1077XL

Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2309.
Datum sanering	16-09-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 64
Tankcode	NZ036309664
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 64
Postcode	1077XM
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 65
Tankcode	NZ036309665
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 65
Postcode	1077XL
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V98.2700

Datum sanering	27-04-1998
----------------	------------

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 66
Tankcode	NZ036309666
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 66
Postcode	1077XM
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 67
Tankcode	NZ036309667
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 67
Postcode	1077XL
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 68
Tankcode	NZ036309668
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 68
Postcode	1077XM
Plaats	Amsterdam

Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 69
Tankcode	NZ036309669
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 69
Postcode	1077XL
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 7
Tankcode	NZ036309639
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 7
Postcode	1077XK
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2046.
Datum sanering	14-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 70
Tankcode	NZ036309670
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 70
Postcode	1077XM
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	BQ53k9122
Datum sanering	28-02-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 71
Tankcode	NZ036309671
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 71
Postcode	1077XL
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V97.2040.
Datum sanering	14-03-1997

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 72
Tankcode	NZ036309672
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 72
Postcode	1077XM
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee

In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	V98.2513.
Datum sanering	09-02-1998

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 73
Tankcode	NZ036309673
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 73
Postcode	1077XL
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 74
Tankcode	NZ036309674
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 74
Postcode	1077XM
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	3000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	
Datum sanering	

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	WILLEM PIJPERSTRAAT 9
Tankcode	NZ036309640
Adres	WILLEM PIJPERSTRAAT 9
Postcode	1077XK
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	2000
Product	
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	56
Datum sanering	12-07-1996

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	ZEELANDSTRAAT 11
Tankcode	NZ036308517
Adres	ZEELANDSTRAAT 11
Postcode	1082BV
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Nee
In gebruik	Nee
Volume	8000
Product	K3
Status	Verwijderd
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	379.904.182
Datum sanering	20-12-1995

Naam locatie	Zuideramstel
Naam	ZUID - HOLLANDSTRAAT 22
Tankcode	NZ036308793
Adres	ZUID - HOLLANDSTRAAT 22
Postcode	1082EK
Plaats	Amsterdam
Tank aanwezig	Ja
In gebruik	Nee

Volume	25000
Product	K3
Status	gevuld met zand
Saneringsbedrijf	
KIWA certificaat	AK 10224
Datum sanering	05-04-2002

Beschikbare documenten bij locatie

Locatie	Document gaat over	Downloadlink
Zuideramstel, onderzoek Rapportage milieuhygienisch bodem- en wegverhardingsonderzoek voor aanleg 30 km zone, deelplannen 5,	Milieuhygienisch bodem- en wegverhardingsonderzoek voor aanleg 30 km zone, deelplannen 5, 6, 8, 9 en 17 stadsdeel Zuider Amstel te Amsterdam	Milieuhygienisch bodem- en wegverhardingsonderzoek

Locatie "Zuideramstel (deelplan 5)"

Locatie	Zuideramstel (deelplan 5)
Locatiecode	AM036309105
Locatiecode bevoegd gezag	AM036309105
Straatnaam/huisnummer	Zuideramstel (deelplan
Postcode	
Plaatsnaam	Zuid
Gemeente	Amsterdam (0363)
Gegevensbeheerder locatie	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Overzicht onderzoeken

Type onderzoek	Indicatief onderzoek
Rapportcode	AM000009631
Onderzoeksbureau	Cauberg-Huygen
Rapportnummer	20020214-2
Rapportdatum	07-06-2002
Aanleiding voor het onderzoek	Onbekend
Conclusie rapport	

Type onderzoek	Verkenkend onderzoek NEN 5740
Rapportcode	NZ036312093
Onderzoeksbureau	oranjewoud
Rapportnummer	256402-46
Rapportdatum	25-09-2012
Aanleiding voor het onderzoek	Civieltechnisch
Conclusie rapport	Aanleiding: werkzaamheden aan kabels en/of leidingen

	Zintuiglijk: verharding, matig fijn zand. Bovengrond: PCB >I Ondergrond: PCB >T Grondwater: 1,2-Dichlooretheen, barium dichlooremethaan en xylenen >S Asbest: Geen asbestverdachte materialen aangetroffen Conclusies: bovengrond ter plaats van boring 04 sterk verontreinigd met PCB. is hier is geen sprake van een ernstig geval. op het overige deel is de ondergrond maximaal licht verontreinigd met kobalt, kwik, zink M.O. en PAK. Het grondwater bevat licht verhoogde concentraties aan 1,2-dichlooretheen, barium, dichlooremethaan en xylenen Beoordeling OD/gemeente (d.d. en zaaknummer):
--	--

Type onderzoek	Oriënterend bodemonderzoek
Rapportcode	AM000009630
Onderzoeksbureau	Cauberg-Huygen
Rapportnummer	20020214-1
Rapportdatum	05-04-2002
Aanleiding voor het onderzoek	Onbekend
Conclusie rapport	

Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten

Omschrijving bedrijf	Bedrijfsnaam	Startjaar	Eindjaar	Adres
900077 ophooglaag met puin en/of bouw- en sloopafval nsx: 200	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Zuideramstel (deelplan
900071 ophooglaag met slakken nsx: 367,4	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Zuideramstel (deelplan

Besluiten

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Tanks

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten bij locatie

Locatie	Document gaat over	Downloadlink
Zuideramstel (deelplan 5), onderzoek Rapportage verkennend en nader bodemonderzoek Rijnstraat 58-254 te Amsterdam		256402-46 Rapportage Rijnstraat 58-254 te Amsterdam.pdf

Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Tanks

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Informatie van objecten binnen een buffer van 25 meter rondom het geselecteerde perceel

Overzicht van Bodemlocaties

Locatie "UITERWAARDENSTRAAT"

Locatie	UITERWAARDENSTRAAT
Locatiecode	AM036310476
Locatiecode bevoegd gezag	AM036310476
Straatnaam/huisnummer	UITERWAARDENSTRAAT 0
Postcode	
Plaatsnaam	Zuid
Gemeente	Amsterdam (0363)
Gegevensbeheerder locatie	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Overzicht onderzoeken

Type onderzoek	Historisch onderzoek
Rapportcode	AM000013511
Onderzoeksbureau	Dienst Milieu en Bouwtoezicht
Rapportnummer	AM036310476O05
Rapportdatum	29-07-2005
Aanleiding voor het onderzoek	Onbekend
Conclusie rapport	

Type onderzoek	Verkennd onderzoek NEN 5740
Rapportcode	AM000022084
Onderzoeksbureau	DWR
Rapportnummer	6058282099
Rapportdatum	30-09-2005
Aanleiding voor het onderzoek	Onbekend
Conclusie rapport	

Type onderzoek	Verkennd onderzoek NVN 5740
Rapportcode	AM036353128
Onderzoeksbureau	DWR
Rapportnummer	05.790688
Rapportdatum	30-09-2005
Aanleiding voor het onderzoek	Civieltechnisch
Conclusie rapport	Soort onderzoek en aanleiding: Verkennd Onderzoek. Aanleg onderheid transportriool.

	Locatiegebruik: Infrastructuur Historische gegevens: De onderzoekslocatie is opgehoogd in de periode 1900-1929. Deze ophooglaag is asbest-onverdacht en milieutechnisch verdacht. Bodemtype: Zand Zintuiglijke waarnemingen: matig wortelhoudend, zwak schelphoudend, zwak slibhoudend, sporen veen, sporen klei, zwak grindhoudend. Bovengrond: geen verontreiniging aangetoond Ondergrond: Hg >S Grondwater: minerale olie >S Oorzaak verontreinigingen: Bijzonderheden: Steenkorrelaag aanwezig en bemonsterd. Conclusies: Zand kan zonder bezwaar ter plaatse van het werk worden teruggestort. De steenkorrelaag is echter wel verontreinigd en dient apart te worden afgevoerd.
--	--

Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten

Omschrijving bedrijf	Bedrijfsnaam	Startjaar	Eindjaar	Adres
900070 ophooglaag (niet gespecificeerd) nsx: 200	Onbekend	Onbekend	heden	UITERWAARDENSTRAAT 0

Besluiten

Type besluit	Kenmerk	Status	Datum
Geen vervolg (geen adm Nazorg)	brief	OO fase (OO)	28-11-2005
OO uitvoeren	AM036310476O05	HO fase (HO)	02-08-2005

Tanks

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten bij locatie

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Locatie "RIJNSTRAAT 170-172"

Locatie	RIJNSTRAAT 170-172
Locatiecode	AM036313258
Locatiecode bevoegd gezag	AM036313258
Straatnaam/huisnummer	RIJNSTRAAT 170 - 172

Postcode	1079HS
Plaatsnaam	Zuid
Gemeente	Amsterdam (0363)
Gegevensbeheerder locatie	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Overzicht onderzoeken

Type onderzoek	Oriënterend bodemonderzoek
Rapportcode	AM000029812
Onderzoeksbureau	TAUW Milieu
Rapportnummer	4595115
Rapportdatum	10-11-2008
Aanleiding voor het onderzoek	Landsdekkend
Conclusie rapport	Soort onderzoek en aanleiding: Oriënterend onderzoek in het kader van het project Bodemonderzoeken Risicolocaties 2005-2009. Locatiegebruik: Sportschool Historische gegevens: van 1958 t/m 1981 was er een chemische wasserij/stomerij in het pand gevestigd alsmede een was- en strijkinrichting. De stedelijke ophooglaag op de locatie is afkomstig uit 1900-1929, en op basis hiervan niet asbestverdacht. Bodemtype: Zandgrond, zowel bovengrond als ondergrond Zintuiglijke waarnemingen: Geen asbesthoudend materiaal aangetroffen. Bemosterd grondwater had een temperatuur van 21 graden C. Dit wordt vermoedelijk veroorzaakt door de ondergrondse sauna van de sportschool op locatie. Puinhoudend materiaal tot 1m-mv. Bovengrond: Zn, PAK, PCB's >S Ondergrond: Co, PAK >S Grondwater: naftaleen, vinylchloride, 1,2-dichlooretheen (cis + trans) >S oorzaak verontreinigingen: Voormalige bedrijfsactiviteiten Conclusies: De locatie wordt wat betreft asbest als onverdacht beschouwd. Risico's: Geen humaan risico verwacht. Op grond van de aangetroffen maximaal lichte verontreinigingen in het grondwater wordt er geen verspreidingsrisico verwacht. Aanbevelingen: Geen.

Type onderzoek	Historisch onderzoek
Rapportcode	AM000028347

Onderzoeksbureau	TAUW Milieu
Rapportnummer	4595107
Rapportdatum	12-08-2008
Aanleiding voor het onderzoek	Landsdekkend
Conclusie rapport	

Voormalige verdachte bedrijfsactiviteiten

Omschrijving bedrijf	Bedrijfsnaam	Startjaar	Eindjaar	Adres
930111 was- en strijkinrichting nsx: 0	BRUIN-CVOENEN, H.G DE	Onbekend	Onbekend	RIJNSTRAAT 170 - 172
930120 chemische wasserij/stomerij nsx: 481	GROTE BOUT, DE	Onbekend	Onbekend	RIJNSTRAAT 170 - 172
900070 ophooglaag (niet gespecificeerd) nsx: 200	Onbekend	1900	heden	RIJNSTRAAT 170 - 172
930111 was- en strijkinrichting nsx: 0	Onbekend	1957	Onbekend	RIJNSTRAAT 170 - 172
930120 chemische wasserij/stomerij nsx: 481	Onbekend	1958	Onbekend	RIJNSTRAAT 170 - 172
000000 onverdachte activiteit nsx:	ZIE UITERWAARDENSTRAAT 101	Onbekend	Onbekend	RIJNSTRAAT 170 - 172

Besluiten

Type besluit	Kenmerk	Status	Datum
Geen vervolg (geen adm Nazorg)	i.k.v. project risicolocaties	OO fase (OO)	24-12-2008
OO uitvoeren	geen brief	HO fase (HO)	22-02-2008
Vaststellen rapportage OO	B11	OO fase (OO)	24-12-2008
Vervolg op termijn	B11	OO fase (OO)	24-12-2008

Tanks

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten bij locatie

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten

Bedrijfsnaam	Gebruik	Vindplaats dossier	Straat	Nr.	Plaats
DAMEN, GEBR.	1513 vleesverwerkend bedrijf nsx: 55	GA AMSTERDAM	Uiterwaardenstraat	105-107	AMSTERDAM
DAMEN, GEBR.	1513 vleesverwerkend bedrijf nsx: 55	MDA STAT	Uiterwaardenstraat	105-107	AMSTERDAM
DE VLEESMARKT	452111 burgerlijk- en utiliteitsbouwbedrijf nsx: 11	Onbekend	Rijnstraat	178	AMSTERDAM
SLAGERIJ VLEESMARKT	000000 onverdachte activiteit nsx:	Onbekend	Rijnstraat	178	AMSTERDAM

Tanks

Binnen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn in het bodeminformatiesysteem geen gegevens beschikbaar

Toelichting

Bodemlocaties Wet bodembescherming (Wbb)

In het bodeminformatiesysteem staan locaties vermeld waar (vermoedelijk) ernstige bodemverontreiniging aangetroffen is. Een ernstig verontreinigde bodem moet volgens de Wbb (op termijn) gesaneerd worden. Het tijdstip van saneren is afhankelijk van de mate waarin risico's bestaan voor de gebruikers, het milieu en verspreiding van de verontreiniging.

Bodemonderzoeken en bodemsaneringsrapporten

De rapportage vermeldt alle bodemonderzoeken en bodemsaneringsrapporten die bij de OD NZKG bekend zijn. Dit hoeven echter niet alle bestaande bodemonderzoeken en rapporten te zijn. Wij beschikken vaak niet over onderzoeken die uitgevoerd zijn in het kader van eigendomsoverdracht of de BSB-operatie (vrijwillig bodemonderzoek op bedrijfsterreinen). Wij beschikken wel over onderzoeken in het kader van een Omgevingsvergunning voor de activiteit bouw of milieu bij ons zijn ingediend.

Vermeldt wordt ook of de resultaten van het bodemonderzoek aanleiding gaven tot het uitvoeren van verder onderzoek of een bodemsanering. Wij beschouwen een bodemonderzoeksrapport als voldoende recent in het kader van een omgevingsvergunning voor bouwen, een beschikking Wet bodembescherming (met uitzondering van monitoring en nazorg) en een melding Besluit uniforme saneringen, als dit jonger is dan 2 jaar.

Is een bodemonderzoeksrapport ouder dan 2 maar jonger dan 5 jaar, dan beschouwen wij het als voldoende recent indien alleen sprake is van immobiele verontreinigingen.

Een bodemonderzoeksrapport dat ouder is dan 5 jaar geldt in principe als verouderd, maar in overleg met een bodemadviseur kan het onderzoek alsnog bruikbaar blijken, eventueel na het uitvoeren van aanvullend onderzoek. Voorwaarde bij het bovenstaande is dat er geen bodembedreigende of bodem verontreinigende activiteiten hebben plaatsgevonden sinds het uitvoeren van het bodemonderzoek.

Een bodemonderzoeksrapport dat ouder is dan tien jaar, beschouwen wij als verouderd. Wij vermelden deze onderzoeksrapporten nog wel en u kunt ze in de meeste gevallen ook opvragen, maar de betrouwbaarheid van de informatie is sterk afgenomen.

Ondergrondse tanks bij particulieren

Het tankbestand bevat locaties waar een particuliere, ondergrondse huisbrandolietank aanwezig is (geweest). De lijst is niet uitputtend, omdat deze samengesteld is op basis van vrijwillige meldingen van particuliere tankbezitters. Een ondergrondse tank is op de juiste wijze gesaneerd als een KIWA-certificaat aanwezig is. De tank is dan op juiste wijze gereinigd en afgevuld met zand of gereinigd en verwijderd. Daarnaast is de bodem onderzocht op verontreiniging met (voornamelijk) olieproducten. Vaak zijn de tankcertificaten bij de betreffende gemeente aanwezig. De meest recente tanksaneringen zijn vaak ook na te vragen bij KIWA zelf.

Historisch bodembestand (HBB)

In het Historisch Bodembestand (HBB) zijn locaties opgenomen waar - op basis van Hinderwet- en vergunningsgegevens blijkt - dat er (potentieel) bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden.

Bodembedreigende activiteiten hoeven niet tot bodemverontreiniging te hebben geleid. De aard van de activiteit zegt wel iets over de kans dat bodemverontreiniging is opgetreden. Alleen een bodemonderzoek geeft uitsluitsel of de bodem daadwerkelijk verontreinigd is.

Bodemkwaliteitskaart

Gegevens uit de bodemkwaliteitskaart zijn niet opgenomen in de rapportage, omdat de kaart niets zegt over de bodemkwaliteit van een specifiek perceel. Het geeft de te verwachten bodemkwaliteit weer voor een groter gebied en is bedoeld als hulpmiddel bij lokaal grondverzet (grond afgraven, grond verplaatsen, grond afvoeren). De bodemkwaliteitskaart is te vinden op de verschillende gemeentelijke websites, of is een doorverwijzing te vinden naar een gemeenschappelijke website.

Rondom de locatie

De rapportage besteedt ook aandacht aan percelen rondom het onderzochte adres. Een bodemverontreiniging kan zich namelijk naar naastgelegen percelen verspreiden. De rapportage geeft de gegevens voor het gebied 25 meter rondom het onderzochte adres.

Begrippenlijst

Het bodeminformatiesysteem is in de loop van vele jaren gegroeid tot de enorme hoeveelheid informatie die het vandaag de dag bevat. De manier waarop informatie is ingevoerd heeft niet altijd dezelfde kwaliteit gehad. Met behulp van deze begrippenlijst proberen we de gebruikte termen uit te leggen.

Immobiel

Een verontreiniging in de bodem die zich niet verspreidt. De verontreiniging blijft dus op zijn plek en gaat niet naar het grondwater of de bodemlucht. Voorbeelden zijn zware metalen en PAK (koolstofdeeltjes).

Mobiel

Een verontreiniging in de bodem die niet op zijn plek blijft en verplaatst zich door de grond, naar het grondwater of naar de bodemlucht. Voorbeelden zijn benzineproducten of stoffen met chloor.

Achtergrondwaarde

De kwaliteit van de bodem die er 'van nature' voorkomt, een soort referentiewaarde.

Tussenwaarde

De helft van de interventiewaarde. Als gehalten boven de tussenwaarde worden gemeten, is meestal meer onderzoek nodig.

Interventiewaarde

De interventiewaarde is het concentratie niveau in de grond, waterbodem of grondwater waarbij de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft kunnen zijn verminderd. Een overschrijding van de interventiewaarde betekent niet per definitie dat er risico's zijn. Per locatie zullen de eventuele risico's (aanvaardbaar risiconiveau) moeten worden vastgesteld. Deze zijn afhankelijk van de functie. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat voor de diffuse verontreinigingen er geen risico's zijn voor de functie wonen met tuin. Als de gehalten in de bodem hoger zijn dan de interventiewaarde, dan moet bekeken worden hoeveel dan boven de interventiewaarde is verontreinigd.

Ernstige bodemverontreiniging

Als er meer dan 25 m3 grond is vervuild met gehalten boven de interventiewaarde, is er sprake van een ernstige bodemverontreiniging. Voor grondwater is dat 100 m3. Saneren is dan nodig, de vraag is alleen wanneer en of er maatregelen nodig zijn. Verder kunt u voor een uitgebreide verklaring van de termen in deze rapportage de website van [Rijkswaterstaat Leefomgeving](#) raadplegen.

Veel voorkomende afkortingen in rapportnamen

Wbb	Wet bodembescherming
BKK	Bodemkwaliteitskaart
HO	Historisch onderzoek
VO	Verkenkend onderzoek
OO	Oriënterend onderzoek
NO	Nader onderzoek
SO	Saneringsonderzoek

SP	Saneringsplan
SE	Saneringsevaluatie
EUT	Ernst en urgentie
AP04	Partij-keuring
BUS-melding	Melding Besluit Uniforme Saneringen

Analyseresultaten

<= AW	Geen verhoogde gehalten gemeten
> AW	Licht verontreinigd, groter dan de landelijk genormeerde Streefwaarde "volledig schoon" (S-waarde, voorheen A-waarde). Er is geen verder onderzoek noodzakelijk.
> T	Matig verontreinigd, groter dan de landelijk genormeerde Tussenwaarde (T-waarde, voorheen B-waarde). Vervolgonderzoek is noodzakelijk tenzij er geen overschrijdingen van het aanvaardbaar risiconiveau en de Lokale Maximale Waarde (LMW) zijn aangetoond.
> I	Sterk verontreinigd, groter dan de landelijk genormeerde Interventiewaarde (I-waarde, voorheen C-waarde). De overschrijding van de I-waarde betreft mogelijk slechts een (klein) deel van de onderzoekslocatie en hoeft daarmee niet de gemiddelde verontreinigings-situatie van deze locatie te betreffen. Als in meer dan 25 m3 grond of meer dan 1000 m3 grondwater concentraties boven de I-waarde zijn gemeten dan is het volgen van een Wet bodembeschermingprocedure (Wbb) verplicht in nieuwe situaties, zoals de aanvraag van een bouwvergunning, bestemmingsplanwijziging/functiewijziging, Wet milieubeheer vergunning of bij meer dan 25 m3 grondverzet. Het kan dan zo zijn dat er wel een Wbb-procedure gevolgd moet worden maar er toch geen sanering plaatsvindt op basis van aanvaardbaar risiconiveau en achtergrondwaarden.

Disclaimer

De informatie wordt verstrekt op basis van de bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) beschikbare gegevens. De OD NZKG staat niet garant voor de juistheid en volledigheid van de getoonde informatie. Aan de door ons verstrekte gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. De OD NZKG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die het gevolg is van het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie, dan wel voor schade die voortvloeit uit handelingen die gebaseerd zijn op de hier verstrekte informatie.

Bent u makelaar, eigenaar, toekomstig eigenaar of bijvoorbeeld adviesbureau? Wij attenderen u erop dat u, bij aan- of verkoop van onroerend goed een informatie- dan wel onderzoeksplicht heeft als het gaat om het vaststellen van de kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid van ondergrondse brandstoftanks.

Wij adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen voor bodemonderzoek dan wel een onderzoek naar de aanwezigheid van een tank. De verkregen informatie uit de bijgaande rapportage is niet conform de norm NEN 5725. Daarom bevat de rapportage mogelijk onvoldoende informatie voor de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouw of milieu, bestemmingsplanwijziging of andere vraagstukken rondom grondgebruik.

Bij een bouwaanvraag dient elke situatie opnieuw, afzonderlijk te worden beoordeeld. Het is niet uitgesloten dat de OD NZKG dan opnieuw bodemonderzoek eist omdat de bestaande informatie verouderd is of omdat een onjuiste onderzoeksstrategie is toegepast. Voor inlichtingen en vragen kunt u contact opnemen via het [zaaksysteem](#).