




Rapport Bodemloket

ZH053700051 Zuidstraat 87 e.o. te Katwijk

Datum: 11-3-2022



Legenda

Locatie



Voortgang onderzoek

- Gegevens aanwezig, status onbekend
- Saneringsactiviteit
- Voldoende onderzocht/gesaneerd
- Onderzoek uitvoeren
- Historie bekend

Mijnsteengebieden

- Mijnsteengebieden Limburg
Besluit Bodemkwaliteit

RapportZH053700051 Zuidstraat 87 e.o. te Katwijk

Inhoud

1 Algemeen

- 1.1 Administratieve gegevens
- 1.2 Statusinformatie
- 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
- 1.4 Onderzoeksrapporten
- 1.5 Besluiten
- 1.6 Saneringsinformatie
- 1.7 Contactgegevens

2 Disclaimer

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit <http://www.bodemloket.nl>.

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Zuidstraat 87 e.o. te Katwijk
Identificatiecode volgens bevoegd gezag: ZH053700051
Locatiecode gemeentelijk BIS: AA053700842
Adres: Zuidstraat 87 2225GT KATWIJK ZH
Gegevensbeheerder: Omgevingsdienst West-Holland
Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2 Statusinformatie

Vervolg: monitoring.
Omschrijving: Er wordt na de sanering de (rest)verontreiniging gemonitord om deze te beheersen en te beheren.

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving	Start	Eind
chemische wasserij/stomerij (930120)	1968	huidig

1.4 Onderzoeksrapporten

Type	Auteur	Nummer	Datum
Monitoringsrapportage	Bioclear	Rapportage versie 2	2021-12-07
Monitoringsrapportage	Bioclear	Rapportage, versie 2	2021-02-02
Sanerings evaluatie	Bioclear	Onbekend	2020-05-15
Monitoringsrapportage	Bioclear	Onbekend	2020-03-12

Monitoringsplan	Bioclear	Onbekend	2019-12-02
Bodemluchtonderzoek	Bioclear	Onbekend	2019-11-19
Monitoringsrapportage	Bioclear	20195539/12110	2019-08-28
Monitoringsplan	Bioclear	20195539/12101	2019-08-14
Monitoringsrapportage	Bioclear	PW/AW/00131909209	2019-06-04
Monitoringsrapportage	Bioclear	20185351/11688	2018-07-05
Monitoringsrapportage	Bioclear	PW/AW/001'31805140	2018-05-28
Monitoringsrapportage	Bioclear	20175216/11220	2017-05-23
Sanerings evaluatie	Bioclear	20155031/11086	2017-01-30
Monitoringsrapportage		PW/AW/00131608433	2016-08-23
Monitoringsrapportage	Bioclear	20155031/10661	2016-02-01
Saneringsplan	Bioclear	20134583/10251	2015-06-16
Monitoringsrapportage		PW/00001505189	2015-05-18
avr (aanvullend rapport)	Bioclear	20134583/9961	2014-12-16
avr (aanvullend rapport)	Bioclear	20134583/9769	2014-09-25
Monitoringsrapportage	IDDS	1406G405/JKE/brf1	2014-07-18
Monitoringsrapportage		1503H088/JKE/brf1	2014-04-30
Nader onderzoek	IDDS	1211E813/JKE/rap3	2013-09-17
Nader onderzoek	IDDS BV	12211E813/JKE/rap2	2013-05-07
Nader onderzoek	Tauw	R001-3955087EMV-D01-R	2002-02-26
Orienterend bodemonderzoek	Tauw	R001-3955087EMV-C02-R	2002-02-12
Orienterend bodemonderzoek	Tauw Milieu	r001-3955087emv-d01	2001-11-19

1.5 Besluiten

Type	Kenmerk	Datum
Instemmen PvA Monitoring	D2020-097940	2020-07-17
Instemmen met Monitoringsrapport	D2020-091072	2020-07-03
Instemmen met Monitoringsrapport	2018157318	2018-10-11
Instemmen afwijken SP	2018094330	2018-06-18
Monitoring grondwater	2017074417	2017-06-28
Monitoring grondwater	2017035064	2017-05-04
Monitoring lucht	2017035064	2017-04-21
Instemmen afwijken SP	2016034734	2016-04-18
Start sanering	2016015921	2016-02-29
Mon en ijking tijdens sanering	2016017368	2016-02-23
Monitoring lucht	2015014658	2015-09-09

Monitoring lucht	2014029453	2014-11-25
beschikking ernstig, spoed	2014006595	2014-05-15

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds	Ondergronds	Start	Eind
-------------	-------------	-------	------

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Omgevingsdienst West-Holland

Bodem Informatie Punt (BIP)

Telefoonnummer: 071-4083100

E-mail: BIP@odwh.nl

[Bodeminformatiemodule ODWH](#)

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.

De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.

Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.

Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze helpdesk: <http://www.bodemplus.nl/helpdesk>.