




Rapport Bodemloket

LI098801771 Leveroyesdijk (NS-emplacement Brabantse grens - Nederweert m

Datum: 7-3-2024



Legenda

Locatie



Voortgang onderzoek

- Gegevens aanwezig, status onbekend
- Saneringsactiviteit
- Voldoende onderzocht/gesaneerd
- Onderzoek uitvoeren
- Historie bekend

Mijnsteengebieden

- Mijnsteengebieden Limburg
Besluit Bodemkwaliteit

RapportLI098801771 Leveroyседijk (NS-emplacement Brabantse grens - Nederweert m

Inhoud

1 Algemeen

- 1.1 Administratieve gegevens
- 1.2 Statusinformatie
- 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
- 1.4 Onderzoeksrapporten
- 1.5 Besluiten
- 1.6 Saneringsinformatie
- 1.7 Contactgegevens

2 Disclaimer

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit <http://www.bodemloket.nl>.

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam:	Leveroyседijk (NS-emplacement Brabantse grens - Nederweert m
Identificatiecode volgens bevoegd gezag:	LI098801771
Locatiecode gemeentelijk BIS:	AA098801513
Adres:	Leveroyседijk Weert
Gegevensbeheerder:	Provincie Limburg

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2 Statusinformatie

Vervolg: registratie restverontreiniging.

Omschrijving: Er is de achtergebleven verontreiniging na de sanering (restverontreiniging) geregistreerd in het BIS van de overheid, en daarnaast bij het Kadaster.

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving	Start	Eind

1.4 Onderzoeksrapporten

Type	Auteur	Nummer	Datum
Meldingsformulier BUS evaluatieverslag	Strukton Milieutechniek	BUS 2017-123 2019/57045	2019-07-25
Verkennd onderzoek NEN 5740	Strukton Milieutechniek	VB/M20558	2017-09-20

Meldingsformulier BUS saneringsplan	Strukton Milieutechniek	BUS 2017-120 2017/57480	2017-08-14
Verkennend onderzoek NEN 5740	Strukton Milieutechniek	VB/M20558	2017-07-26
Meldingsformulier BUS saneringsplan	Strukton Milieutechniek	BUS 2017-130 2017/69158	2017-03-10
Meldingsformulier BUS saneringsplan	BAM infraconsult	BUS 2016-079	2016-08-08
Verkennend onderzoek NEN 5740	Multiconsult	SVE/BM160570.003833 2016/62491	2016-04-08
Meldingsformulier BUS evaluatieverslag	Grontmij	BUS 2014-079 2015/16931	2015-03-13
Meldingsformulier BUS evaluatieverslag	Grontmij	BUS 2014-070 2015/16933	2015-03-13
Saneringsplan	MOS Milieu	R1400893-RH_35 2014/32990	2014-12-05
Saneringsplan	MOS Milieu	R1400893-RH_34 2014/32990	2014-12-05
Meldingsformulier BUS saneringsplan	MOS Milieu BV	BUS 2014-079	2014-06-20
Meldingsformulier BUS saneringsplan	MOS Milieu	BUS 2014-070	2014-06-19
Verkennend onderzoek NEN 5740	SBNS		2014-06-19
ASB - asbest onderzoek NEN 5707	SBNS		2014-06-19
Nader onderzoek	SBNS	20072556-01 2014/32990	2014-06-19
brf (briefrapport)	BKK Bodemadvies	11264.bkk	2011-09-19
Nader onderzoek	Cauberg Huygen	20072556-01 2014/32990	2008-07-25
Verkennend onderzoek NEN 5740	Royal Haskoning	9R8899/R00002/900151DenB 2009/21790	2006-07-18
Verkennend onderzoek NEN 5740	Holland Railconsult	FK/VC/71153 - versie 01	1997-08-09

1.5 Besluiten

Type	Kenmerk	Datum
BUS-melding correct aangeleverd	2017/74297 (BUS 2017-130)	2017-10-18
BUS-melding correct aangeleverd	2017/63266 (BUS 2017-120)	2017-09-08
BUS-melding correct aangeleverd	2016/63019 (BUS 2016-079)	2016-08-11
beschikking BUS saneringsevaluatie	2015/48152 (BUS 2014-070)	2015-07-10
beschikking BUS saneringsevaluatie	2015/47655 (BUS 2014-079)	2015-07-09
BUS-melding correct aangeleverd	2014/35937 (BUS 2014-079)	2014-07-04
BUS-melding correct aangeleverd	2014/35754 (BUS 2014-070)	2014-07-02
Niet in behandeling nemen	DOC200900050969	2009-05-19

Aanv. info gewenst /opschorten	DOC200900019363	2009-03-04
Aanv. info gewenst /opschorten	DOC200800015185	2008-12-16

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds	Ondergronds	Start	Eind
aanbrengen schone leeflaag	stabiel, geen restverontr./zorg/mon.	2014-10-27	2014-10-30
aanbrengen schone leeflaag	stabiel, geen restverontr./zorg/mon.	2014-10-27	2014-10-30

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Kijk voor de contactgegevens op de [provinciale website](#).

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder onderzocht worden.

De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.

Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.

Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u stellen via onze helpdesk: <http://www.bodemplus.nl/helpdesk>.