



Inleiding

HERENHUIS in een gesloten straatwand aan de westzijde van de Kapellerlaan. Het pand werd in 1898 gebouwd in opdracht van de kunstenaar A. Windhausen, een Roermondse schilder van kerkelijke kunst werkzaam in de kunstwerkplaatsen van Dr. P.J.H. Cuypers. De toegepaste bouwstijl is traditionalistisch met elementen Neo-Renaissance.

Omschrijving

Herenhuis in twee bouwlagen plus dakverdieping. Zadeldak met Tuiles du Nord-pannen. Het toegepaste bouw materiaal is baksteen met metselwerk in kruisverband, en hardsteen. Baksteen in donkere- en lichtrode tint. Voorgevel met gepleisterde speklagen. Rechthoekige houten vensters met bovenlicht in een rondboogvormige metselwerk omlijsting. Deur- en vensteromlijstingen met hardstenen aanzetstenen en sluitsteen.

Hardstenen dorpelstenen. Vulstukken met decoratief metselwerk.

[Over Ons](#) [Contact](#) [Verhalen](#) [Veelgestelde vragen](#) [Community](#) [SpecialistenWijzer](#)

monumenten.nl
Wegwijs in monumentenland

Monumenten
kopen

Monumenten
onderhouden

Monumenten
verduurzamen

Middendeel voorgevel met vijfzijdige erker met plat dak met hierop een balkon met smeedijzeren balkonhek. Houten erker op een bakstenen basement. Rechthoekige houten erkervensters. In het balkonhek op de erker het monogram AW. In de plint van erker kleine keldervensters.

In het rechterdeel voorgevel in de eerste bouwlaag een rechthoekig venster in een rondboogvormige metselwerk omlijsting.

In het middendeel van de tweede bouwlaag dubbele balkondeuren met aan weerszijden een rechthoekig houten venster.

Aan de bovenzijde van de vensters in de tweede bouwlaag een horizontale reeks hardstenen diamantkoppen.

Voorgevel uitlopend in een trapgevel met hierin een rechthoekig houten venster in rondboogvormige metselwerk omlijsting met aan weerszijden een hardstenen gevelsteen met resp. de tekst ANNO 1898. Aan de bovenzijde van het venster een ronde blinde nis.

Smeedijzeren trapgevelbekroning. Trapgevel met zadeldak met pannen.

Blinde LINKERZIJGEVEL.

Asymmetrische indeling ACHTERGEVEL. Aan linkerdeel achtergevel in de eerste bouwlaag een forse aangebouwde erker in baksteen.

In de achtergevel van de erker rechthoekige houten vensters met glas-in-lood bovenlichten. Gecementeerde dorpelstenen. Erker met plat dak met hierop een balkon.



In het basement van de erker segmentboogvormige souterrainvensters.

Aan de rechterzijgevel van de erker een aanbouwtje in een bouwlaag met plat dak met toegangsdeur. Toegangsdeur tot de gang van omstreeks 1980 met hardstenen trapje met metalen leuning. In de tweede bouwlaag achtergevel een tweetal segmentboogvormige houten vensters waarvan een met bovenlicht. In de tweede bouwlaag tevens hoge balkondeuren met bovenlichten. Dakkapel van omstreeks 1980. Aan de rechterzijgevel

[Over Ons](#) [Contact](#) [Verhalen](#) [Veelgestelde vragen](#) [Community](#) [SpecialistenWijzer](#)

monumenten.nl
Wegwijs in monumentenland

Monumenten
kopen

Monumenten
onderhouden

Monumenten
verduurzamen

Grote gang met zelfde tegelvloer als voorhalletje. Ter hoogte van het trapje gestucte boog met consoles en pilasters. Plafond met stucwerk rozet. Authentieke houten trap met hoofdbaluster en ronde spijlen. In de eerste kamer rechts haardlijst in zwarte marmer met aan de voorzijde twee marmer pilaartjes; gestuct rozet met bloemmotieven; plafond met gestucte koof.

Waardering

Het herenhuis is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de herenhuisarchitectuur van het laatste kwart van de 19de eeuw.

Het herenhuis bezit architectuurhistorische waarde wegens de esthetische kwaliteiten van het ontwerp, het bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek. Ensemblewaarde ontleent het pand aan de situering aan de Kapellerlaan. De Kapellerlaan is met haar villa- en herenhuisbebouwing als geheel van belang voor de ontwikkeling en het aanzien van Roermond.

Het herenhuis is van algemeen belang wegens de architectonische gaafheid van het exterieur m.n. de voorgevel en een deel van het interieur, en de redelijke mate van architectuurhistorische en typologische zeldzaamheid.

Monumenten.nl maakt u wegwijs in monumentenland

Alles over monumenten onder één dak.

Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.



- > [Gids Monumentaal Wonen](#)
- > [Monumenten Community](#)
- > [SpecialistenWijzer](#)
- > [Monumenten zoeken](#)


[Over Ons](#) [Contact](#) [Verhalen](#) [Veelgestelde vragen](#) [Community](#) [SpecialistenWijzer](#)

monumenten.nl
Wegwijs in monumentenland

Monumenten
kopen

Monumenten
onderhouden

Monumenten
verduurzamen



Monumentnummer: 520487

Complexnaam: Woonhuis Windhausen en atelier

Provincie: [Limburg](#)

Gemeente: [Roermond](#)

Plaats: [Roermond](#)

Complexomschrijving:

Inleiding

Het complex woonhuis en atelier Windhausen bestaat uit een herenhuis (1) aan de Kapellerlaan en een atelier (2) gelegen op een perceel aan de achterzijde van de woning. Het woonhuis werd in 1898 gebouwd. De datering van het voormalig atelier is XXa.

Opdrachtgever was A. Windhausen, een Roermondse schilder van kerkelijke kunst werkzaam in de kunstwerkplaatsen van Dr. P.J.H. Cuypers.



Het herenhuis maakt deel uit van een gesloten straatwand aan de westelijke zijde van de Kapellerlaan. Het atelier is aan de achterzijde van het herenhuis gesitueerd aan het pad langs de Roer van de Kapellerlaan naar de Andersonweg.

Aan de linkerzijgevel van het herenhuis werd een keukenaanbouw gerealiseerd.

Omschrijving

[Over Ons](#) [Contact](#) [Verhalen](#) [Veelgestelde vragen](#) [Community](#) [SpecialistenWijzer](#)

monumenten.nl

Wegwijs in monumentenland

Monumenten
kopen

Monumenten
onderhouden

Monumenten
verduurzamen

Waardering

Het complex woonhuis en atelier van kunstschilder A. Windhausen bezit cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele en typologische ontwikkeling.

Architectuurhistorische waarde ontleent het complex aan de esthetische kwaliteiten en de ornamentiek met name van het herenhuis. Het complex bezit ensemblewaarde als onderdeel van de villa- en herenhuisbebouwing aan de Kapellerlaan die als geheel van belang is voor de ontwikkeling en het aanzien van Roermond.

Het herenhuis en in mindere mate het atelier zijn van algemeen belang wegens de architectonische gaafheid van het exterieur en een deel van het interieur en de architectuurhistorische zeldzaamheid met name als combinatie van woonhuis met atelier.

Eigenschappen

Functies

Functie	Hoofdcategorie	Subcategorie	Functietype
Woonhuis	Woningen en woningbouwcomplexen	Woonhuis(K)	oorspronkelijk

Adressen

Straat	Getal	Achtersvoegsel	Postcode	Plaats	Locatie
Kapellerlaan	48	-	6041 JD	Roermond	-

Types

Hoofdcategorie	Subcategorie	Beschi
----------------	--------------	--------

Hoofdcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Subcategorie

Woonhuis(K)

Beschi

-

Percelen

Kadastraal perceel

-

Kadastrale sectie

C

Kadastraal object

4068

Appartement

-

[Over Ons](#)

[Contact](#)

[Verhalen](#)

[Veelgestelde vragen](#)

[Community](#)

[SpecialistenWijzer](#)

monumenten.nl

Wegwijs in monumentenland

Monumenten
kopen

Monumenten
onderhouden

Monumenten
verduurzamen

DEEL DEZE PAGINA



 [Kopieer link](#)

DIRECT REGELEN

- > Wat past bij mij?
- > Verduurzamen
- > Specialist zoeken
- > Naar onze partners
- > Praat mee op de Monumenten Community
- > Vind zelf uw weg met onze kennisbank

MONUMENTEN OVERZICHT

- > Soorten monumenten
- > Monumenten zoeken
- > Provincies
- > Gemeentes
- > Veelgestelde vragen

VOLG ONS OP



MELD U AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF

Met onze nieuwsbrief blijft u maandelijks op de hoogte van al het monumentennieuws.

Uw e-mailadres *

email@domein.nl

[Over Ons](#) [Contact](#) [Verhalen](#) [Veelgestelde vragen](#) [Community](#) [SpecialistenWijzer](#)

monumenten.nl
Wegwijs in monumentenland

Monumenten
kopen ▼

Monumenten
onderhouden ▼

Monumenten
verduurzamen ▼

Monumenten.nl is een initiatief van het Restauratiefonds

Verstand van financieren, hart voor monumenten.

[Disclaimer](#) [Privacyverklaring](#) [Cookies](#)

